




GLOVES EN388 EN511 EN407



GLOVES EN388 EN511 EN407



FR GANTS DE PROTECTION. : **Instructions d'emploi:** Gant de protection contre les risques mécaniques et sans danger de risques chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques. Chaleur de contact (de 0 à 2) : Aptitude du gant à résister à des contacts de 100°C (Niveau 1) / 250°C (Niveau 2) pendant 15 secondes. Pour plus de détails voir les performances ci-dessous. (voir tableau): PART2 : (1) Niveau de performance : (2) Chaleur de contact - durée de seuil (s). •Gants de protection contre le froid: EN511: •Froid convectif: Si le gant n'est pas marqué 0 ou X, se référer au tableau des indications d'activités. PART2 (voir tableau): Activité intense: (1) Activité modérée : (2) Activité légère : (3) •Froid de contact: Si le gant n'est pas marqué 0 ou X, il convient pour le contact pendant quelques secondes avec des objets de basse température. Si le niveau de coupure TDM est indiqué (de A à F), il fait référence en termes de résistance à la coupe. Les niveaux de performance et le pictogramme associé sont marqués sur chaque gant. Les niveaux sont obtenus sur la paume des gants neuts. Ils vont du moins performant (niveau 1 ou A) au plus performant (niveaux 4 ou 5 ou 6 ou F selon norme). 0 indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum pour le danger individuel donné. X : indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai ou que la méthode d'essai ne semble pas convenir du fait de la conception des gants ou du matériau. L'intégrité des gants doit être vérifiée avant utilisation (présence de trous, fissures, déchirures, date de péremption, etc...) et jeter tout gant présentant des défauts avant utilisation. •Vérifier que les dispositifs ont la taille appropriée. (voir tableau): PART1. **Limits d'utilisation:** •Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Ne pas mettre en contact direct avec la flamme nue. Nous attirons l'attention des utilisateurs sur le fait que les gants présentent une résistance à la traction (Niveau 1) ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de heurlement par des machines en mouvement. Ces gants ne protègent pas contre des températures extrêmes dont les effets sont comparables à une température ambiante: ≤ -50°C. **AVERTISSEMENTS:** Les manchettes élastiquées et les gants enduits de latex peuvent entraîner des allergies. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d'essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail, de par l'influence de divers autres facteurs, tels que la température, l'usure, la dégradation, etc... **Instructions stockage/nettoyage:** Stocker au frais et au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine. Dans ces conditions, les produits enduits peuvent être stockés pendant 5 ans. Aucun entretien particulier n'est préconisé pour ces types de gants. Non lavable. **EN PROTECTIVE GLOVES.** : **Use instructions:** Protective glove for mechanical risks and with no chemical, microbiological, electrical or thermal protection. Contact heat (from 0 to 2): Ability of the glove to resist direct contact with parts at 100°C (Level 1), 250°C (Level 2) during 15 seconds. For more information see performances below. (see table): PART2 : (1) Level of performance: / (2) Contact heat - time limit(s). •Protective gloves against cold: EN511: •Convective cold: If the glove is not marked 0 or X, refer to the table of activity indications. PART2 (see table): Intense activity: (1) Moderate activity: (2) Light activity : (3). •Contact cold: If the glove is not marked 0 or X, it is suitable for contact for a few seconds with objects of low temperature. If the TDM cut-off level is indicated (from A to F), it is the reference in terms of cut-off resistance. Performance levels and pictogram associated are marked on each glove. The levels are obtained on the palm of the new glove. They are ordered from the least effective (level 1 or A) to the most effective (from 4 or 5 or 6 or F depending on the standard). 0 indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard. X indicates that the glove has not been tested or the test method is not suitable for the glove design or material. The integrity of the gloves shall be checked before use (presence of holes, cracks, tears, expiration date, etc...) and discard any gloves with defects before use. •Check that devices are of suitable sizes. (see table): PART1. **Usage limits:** •Do not use out of the scope of use defined in the instructions above. Don't put in direct contact with a naked flame. We draw the attention of users to the fact that the gloves with tear resistance (level ≥ 1) must not be used when there is a risk of catching in moving machines. These gloves do not protect against extreme temperatures, the effects of which are comparable to an ambient temperature: ≤ -50°C. **WARNINGS:** Elasticated wrists and latex coated gloves may cause allergic reactions. Performance levels are based on the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect real conditions in the workplace, due to the influence of the other various factors such as the temperature, the wear, the deterioration ... **Storage/Cleaning instructions:** Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging. In these conditions, coated products may be stored for 5 years. No special maintenance is recommended for these types of gloves. Not washable. **ES GUANTES DE PROTECCIÓN.** : **Instrucciones de uso:** Guante de protección contra los riesgos mecánicos y sin peligro de riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos o térmicos. Calor de contacto (de 0 a 2): Capacidad del guante para soportar contactos de 100 °C (nivel 1) / 250 °C (nivel 2) durante 15 segundos. Para más detalles, véase los rendimientos abajo. (ver tabla): PART2 : (1) Nivel de usos: / (2) Calor de contacto - duración del umbral. •Guantes de protección contra el frío: EN511: •Frio convectivo: Si el guante no está marcado 0 o X, consultar el cuadro con las indicaciones de actividades. PART2 (ver tabla): Actividad intensa: (1) Actividad moderada : (2) Actividad ligera : (3). •Frio de contacto: Si el guante no está marcado 0 o X, es conveniente para el contacto durante algunos segundos con objetos de baja temperatura. Si el nivel de corte TDM está indicado (de A a F) hace referencia en términos de resistencia al corte. Los niveles de desempeño y el pictograma asociado están marcados en cada guante. Los niveles se obtienen de la palma del guante nuevo. Vamos desde el de menor desempeño (nivel 1 o A) al de mayor desempeño (nivel 4 o 5 o 6 o F según la norma). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X : indica que el guante no ha sido sometido a la prueba o que el método de prueba no parece conveniente tomando en cuenta la concepción de los guantes o el material. Debe comprobar la integridad de los guantes antes de usarlos (agujeros, fisuras, desgarros, fecha de caducidad, etc.) y desechar los guantes que tengan desperfectos. •Verificar que el dispositivo tenga el tamaño apropiado. (ver tabla): PART1. **Limits de aplicación:** •No utilizar fuera del alcance de uso definido en las instrucciones de empleo precedentes. No poner en contacto directo con llamas vivas. Queremos llamar la atención de los usuarios sobre el hecho de que los guantes que presentan una muy alta resistencia a la tracción (nivel ≥ 1) no se deben usar cuando hay riesgo de dentelladas por máquinas en movimiento. Estos guantes no protegen contra temperaturas extremas, cuyos efectos son comparables a una temperatura ambiente: ≤ -50°C. **ADVERTENCIAS:** Las muñecas elásticas y los guantes enductos de latex pueden causar reacciones alérgicas. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas de laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales del lugar de trabajo, en cuanto a la influencia de diversos otros factores, como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc... **Instrucciones de almacenamiento/limpieza:** Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales. En estas condiciones, los productos recubiertos pueden almacenarse durante 5 años. No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes. No lavable. **IT GUANTI DI PROTEZIONE.** : **Istruzioni d'uso:** Guanti di protezione contro rischi meccanici e senza pericolo di rischi chimici, microbiologici, elettrici o termici. Calore da contatto (da 0 a 2): Capacità del guanto di resistere a contatti di 100°C (Livello 1) / 250°C (Livello 2) per 15 secondi. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione performance di cui sotto. (vedere tabella): PART2 : (1) Livello di performance: / (2) Calore di contatto - durata soglia (s). •Guanti di protezione contro il freddo: EN511: •Freddo convettivo: Se il guanto non è marcato 0 o X, fare riferimento alla tabella con le indicazioni delle attività. PART2 (vedere tabella): Attività intensa: (1) Attività moderata: (2) Attività leggera: (3). •Freddo da contatto: Se il guanto non è marcato 0 o X, è conveniente per il contatto durante alcuni secondi con oggetti a bassa temperatura. Se fosse indicato il livello di taglio TDM (da A a F), fa riferimento al taglio in termini di resistenza. I livelli di prestazioni e il pittogramma associato sono presenti su ogni guanto. I livelli sono ottenuti sul palmo di guanti nuovi. Vanno dal meno performante (livello 1 o A) al più performante (livello 4 o 5 o 6 o F secondo della norma) 0 indica che il guanto ha un livello di prestazione più scarso del minimo per il rischio individuale considerato. X : indica che il guanto non è stato testato o che il tipo di test non è applicabile ai guanti o ai materiali. L'integrità dei guanti deve essere verificata prima dell'uso (presenza di buchi, crepe, strappi, ecc.) e scartare eventuali guanti che presentano difetti prima dell'uso. •Verificare che i dispositivi siano della dimensione corretta. (vedere tabella): PART1. **Restrizioni d'uso:** •Non utilizzare al di fuori dell'ambito di utilizzo definito nelle istruzioni di impiego indicate in seguito. Non mettere a diretto contatto con fiamme libere. Vogliamo sottolineare agli utilizzatori il fatto che i guanti presentano un'allissima resistenza alla trazione (livello ≥ 1) e, di conseguenza, non devono essere utilizzati in presenza di rischio di risucchio dalle macchine in movimento. I guanti non proteggono da temperature estreme i cui effetti sono simili a temperatura ambiente: ≤ -50°C. **AVVERTIMENTI:** I polsini elasticci e i guanti rivestiti di latex possono causare allergie. I livelli di prestazione sono basati sui risultati delle prove in laboratorio, le quali non riflettono necessariamente le condizioni reali di un ambiente di lavoro, anche per l'influenza di svariati altri fattori, come la temperatura, l'abrasione, la degradazione, ecc. **Istruzioni di stoccaggio/pulizia:** Mantenere in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e dalla luce nella propria confezione d'origine. In queste condizioni, i prodotti rivestiti possono essere stoccati durante 5 anni. Non è previsto alcun tipo di manutenzione particolare per questi tipi di guanti. Non lavabile. **PT LUVAS DE PROTEÇÃO.** : **Instruções de uso:** Luvas de proteção contra os riscos mecânicos e sem perigo de riscos químicos, microbiológicos, elétricos ou térmicos. Calor de contato (de 0 a 2): capacidade da luva de suportar contato com 100°C (Nível 1), 250°C (Nível 2) durante 15 segundos. Para mais informações, ver os desempenhos indicados a seguir. (ver tabela): PART2 : (1) Nível de desempenho: / (2) Calor de contato - duração limiar (s). •Luvas de proteção contra o frio: EN511: •Frio convetivo: Se a luva não for marcada 0 ou X, consultar a tabela das indicações de atividades. PART2 (ver tabela): Actividade intensa: (1) Actividade moderada: (2) Actividade leve: (3). •Frio da contato: Se a luva não for marcada 0 ou X, é adequada para o contacto, durante alguns segundos, com objectos de baixa temperatura. Se for indicado o nível de corte TDM (de A a F), refere-se em termos de resistência ao corte. Os níveis são obtidos na palma das luvas novas. São classificados do menos eficiente (nível 1 ou A) ao mais eficiente (níveis 4 ou 5 ou 6 ou F, consoante a norma). Zero (0) indica que a luva tem um nível de eficiência muito baixo que o mínimo para o perigo individual apresentado. X: Indica que a luva não foi submetida ao ensaio ou que o método de ensaio não é conveniente devido à concepção das luvas ou do material. A integridade das luvas deve ser verificada antes da utilização (presença de orifícios, fissuras, rasgos, data de validade, etc...) e eliminar qualquer luva com defeitos antes de utilizar. •Verificar se a altura dos dispositivos é adequada. (ver tabela): PART1. **Limitações de uso:** •Não utilizar para além do âmbito de utilização definido nas instruções acima. Não ponha em contacto direto com uma chama viva. Chamamos a atenção dos usuários para o facto de as luvas apresentarem resistência muito elevada à tração (nível ≥ 1), não devem ser utilizadas quando existir o risco de aderir em máquinas em movimento. Estas luvas não protegem contra temperaturas extremas, cujos efeitos equiparam-se a uma temperatura ambiente: ≤ -50°C. **RECOMENDAÇÕES:** Os punhos elásticos e as luvas revestidas com latex podem provocar reações alérgicas. Os níveis de desempenho baseiam-se em resultados de testes em laboratório, os quais não refletem necessariamente as condições reais do local de trabalho, sujeitas à influência de diversos fatores, como a temperatura, a abrasão e a degradação, etc. **Armazenamento/manutenção e limpeza:** Armazenar em local seco, ao abrigo de baixas temperaturas ventilado e ao abrigo da luz em suas embalagens originais. Nestas condições, os produtos revestidos podem ser armazenados durante 5 anos. Não há manutenção para este produto. Não lavável. **NL VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN.** : **Gebruiksaanwijzing:** Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's en zonder chemische, microbiologische, elektrische en thermische risico's. Contactwarmte (van 0 tot 2): Weerstand van de handschoen tegen contact met onderdelen van 100°C (niveau 1) / 250°C (niveau 2) gedurende 15 seconden. Raadpleeg onderstaande kenmerken voor meer informatie. (zie tabel): PART2 : (1) Prestatienniveau: / (2) Contactwarmte - duur overgang (s). •Beschermende handschoenen tegen de koude: EN511: •Geleidende koude: Indien er geen 0 of X op de handschoen staat, raadpleeg de activiteitentabel. PART2 (zie tabel): Intense activiteit: (1) Werk Middelzwaar: (2) Werk Licht: (3). •Contactkoude: Indien er geen 0 of X op de handschoen staat, kan deze handschoen gebruikt worden voor het gedurende enkele seconden aanraken van voorwerpen op lage temperatuur. Indien het snijrisicoeniveau TDM aangegeven is (van A tot F), wordt hiermee het prestatieniveau van de snijweerstand bedoeld. De prestatieniveaus en de bijbehorende pictogram staan op elke handschoen aangegeven. De niveaus worden behaald op de palm van de nieuwe handschoenen. Dit gaan van minst sterk (niveau 1 of A) naar sterk (niveaus 4 of 5 of 6 of F afhankelijk van de norm). 0 geeft aan dat de handschoenen niet zijn getest of dat de testmethode niet lijkt te voldoen gegeven het ontwerp van het materiaal van de handschoen. Voor gebruik moet de integriteit van de handschoenen worden gecontroleerd (aanwezigheid van gaten, barsten, scheuren, uiterste gebruiksdatum, enz.) en handschoenen met een defect moeten voor gebruik worden weggegooid. •Controleer dat de uitrusting de juiste maat heeft. (zie tabel): PART1. **Gebruiksbeperkingen:** •Niet gebruiken voor andere doeleinden dan aangegeven in de onderstaande handleiding. Uit de buurt van open vuur houden. Wij vestigen de aandacht van de gebruikers op het feit dat de handschoenen die een zeer grote trekbestendigheid bezitten (niveau ≥ 1) niet gebruikt moeten worden als er gevaren bestaan van vasthaken aan bewegende machines. Deze handschoenen beschermen niet tegen extreme temperaturen waarvan de effecten vergelijkbaar zijn aan een omgevingstemperatuur: ≤ -50°C. **WAARSCHUWINGEN:** Elastische manchetten en latex-gecapte handschoenen kunnen allergieën veroorzaken. De prestatieniveaus zijn gebaseerd op de testresultaten in het laboratorium, die niet altijd met de werkelijke condities van de werkplek overeenkomen door de invloed van veel andere factoren zoals temperatuur, schuren en beschadigen etc... **Instructies voor het opruilen/reinigen:** Opruilen op een koele, droge plaats, voorstrijk en tegen licht bescherm en in de oorspronkelijke verpakking. In dergelijke omstandigheden kunnen de gelaagde producten gedurende 5 jaar opgeslagen worden. Geen enkel bijzonder onderhoud is vereist voor dit type handschoenen. Niet wasbaar. **DE SCHUTZHANDSCHUHE.** : **Einsatzbereich:** Schutzhandschuhe bei mechanischen Risiken, bieten jedoch keinen Schutz gegen chemische, mikrobiologische, elektrische oder thermische Risiken. Kontaktwärme (von 0 bis 2): Fähigkeit des Handschuhs, direkt Kontakt mit Teilen bei 100 °C (Stufe 1), 250 °C (Stufe 2) für 15 Sekunden zu widerstehen. Asbest. Mehr Informationen finden sie untenstehend bei den Leistungen. (siehe Tabelle): PART2 : (1) Leistungsanforderungen: / (2) Kontaktwärme - Schwellendauer: **Kälteschutzhandschuhe:** EN511: •Konvektionskälte: Wenn der Handschuh nicht mit 0 oder X ausgezeichnet ist, eignet er sich für wenige Sekunden mit dem Kontakt für weniger Sekunden mit Gegenständen mit niedrigen Temperaturen. Bei Angabe eines TDM-Schnittpunktes (von A bis F) nimmt dieser Bezug auf die Schnittfestigkeit. Jeder Handschuh ist mit den Leistungsanforderungen sowie dem ihnen entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet. Die Einstufungen werden in Bezug auf die Handschuhinnenfläche neuer Produkte vergeben. Die Kennzeichnung geht von den leistungsschwächsten (1 oder A) bis zu den leistungsstärksten (4 oder 5 oder 6 bzw. F je nach Norm). 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als für eine individuell gegebene Gefahr erlaubt. X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh nicht mit 0 oder X ausgezeichnet ist, eignet er sich für den Kontakt für wenige Sekunden mit Gegenständen mit niedrigen Temperaturen. Bei Angabe eines TDM-Schnittpunktes (von A bis F) nimmt dieser Bezug auf die Schnittfestigkeit. Jeder Handschuh ist mit den Leistungsanforderungen sowie dem ihnen entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet. Die Einstufungen werden in Bezug auf die Handschuhinnenfläche neuer Produkte vergeben. Die Kennzeichnung geht von den leistungsschwächsten (1 oder A) bis zu den leistungsstärksten (4 oder 5 oder 6 bzw. F je nach Norm). 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als für eine individuell gegebene Gefahr erlaubt. X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh nicht mit 0 oder X ausgezeichnet ist, eignet er sich für den Kontakt für wenige Sekunden mit Gegenständen mit niedrigen Temperaturen. Bei Angabe eines TDM-Schnittpunktes (von A bis F) nimmt dieser Bezug auf die Schnittfestigkeit. Jeder Handschuh ist mit den Leistungsanforderungen sowie dem ihnen entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet. Die Einstufungen werden in Bezug auf die Handschuhinnenfläche neuer Produkte vergeben. Die Kennzeichnung geht von den leistungsschwächsten (1 oder A) bis zu den leistungsstärksten (4 oder 5 oder 6 bzw. F je nach Norm). 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als für eine individuell gegebene Gefahr erlaubt. X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh nicht mit 0 oder X ausgezeichnet ist, eignet er sich für den Kontakt für wenige Sekunden mit Gegenständen mit niedrigen Temperaturen. Bei Angabe eines TDM-Schnittpunktes (von A bis F) nimmt dieser Bezug auf die Schnittfestigkeit. Jeder Handschuh ist mit den Leistungsanforderungen sowie dem ihnen entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet. Die Einstufungen werden in Bezug auf die Handschuhinnenfläche neuer Produkte vergeben. Die Kennzeichnung geht von den leistungsschwächsten (1 oder A) bis zu den leistungsstärksten (4 oder 5 oder 6 bzw. F je nach Norm). 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als für eine individuell gegebene Gefahr erlaubt. X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh nicht mit 0 oder X ausgezeichnet ist, eignet er sich für den Kontakt für wenige Sekunden mit Gegenständen mit niedrigen Temperaturen. Bei Angabe eines TDM-Schnittpunktes (von A bis F) nimmt dieser Bezug auf die Schnittfestigkeit. Jeder Handschuh ist mit den Leistungsanforderungen sowie dem ihnen entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet. Die Einstufungen werden in Bezug auf die Handschuhinnenfläche neuer Produkte vergeben. Die Kennzeichnung geht von den leistungsschwächsten (1 oder A) bis zu den leistungsstärksten (4 oder 5 oder 6 bzw. F je nach Norm). 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als für eine individuell gegebene Gefahr erlaubt. X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh nicht mit 0 oder X ausgezeichnet ist, eignet er sich für den Kontakt für wenige Sekunden mit Gegenständen mit niedrigen Temperaturen. Bei Angabe eines TDM-Schnittpunktes (von A bis F) nimmt dieser Bezug auf die Schnittfestigkeit. Jeder Handschuh ist mit den Leistungsanforderungen sowie dem ihnen entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet. Die Einstufungen werden in Bezug auf die Handschuhinnenfläche neuer Produkte vergeben. Die Kennzeichnung geht von den leistungsschwächsten (1 oder A) bis zu den leistungsstärksten (4 oder 5 oder 6 bzw. F je nach Norm). 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als für eine individuell gegebene Gefahr erlaubt. X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh nicht mit 0 oder X ausgezeichnet ist, eignet er sich für den Kontakt für wenige Sekunden mit Gegenständen mit niedrigen Temperaturen. Bei Angabe eines TDM-Schnittpunktes (von A bis F) nimmt dieser Bezug auf die Schnittfestigkeit. Jeder Handschuh ist mit den Leistungsanforderungen sowie dem ihnen entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet. Die Einstufungen werden in Bezug auf die Handschuhinnenfläche neuer Produkte vergeben. Die Kennzeichnung geht von den leistungsschwächsten (1 oder A) bis zu den leistungsstärksten (4 oder 5 oder 6 bzw. F je nach Norm). 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als für eine individuell gegebene Gefahr erlaubt. X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh nicht mit 0 oder X ausgezeichnet ist, eignet er sich für den Kontakt für wenige Sekunden mit Gegenständen mit niedrigen Temperaturen. Bei Angabe eines TDM-Schnittpunktes (von A bis F) nimmt dieser Bezug auf die Schnittfestigkeit. Jeder Handschuh ist mit den Leistungsanforderungen sowie dem ihnen entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet. Die Einstufungen werden in Bezug auf die Handschuhinnenfläche neuer Produkte vergeben. Die Kennzeichnung geht von den leistungsschwächsten (1 oder A) bis zu den leistungsstärksten (4 oder 5 oder 6 bzw. F je nach Norm). 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als für eine individuell gegebene Gefahr erlaubt. X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh nicht mit 0 oder X ausgezeichnet ist, eignet er sich für den Kontakt für wenige Sekunden mit Gegenständen mit niedrigen Temperaturen. Bei Angabe eines TDM-Schnittpunktes (von A bis F) nimmt dieser Bezug auf die Schnittfestigkeit. Jeder Handschuh ist mit den Leistungsanforderungen sowie dem ihnen entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet. Die Einstufungen werden in Bezug auf die Handschuhinnenfläche neuer Produkte vergeben. Die Kennzeichnung geht von den leistungsschwächsten (1 oder A) bis zu den leistungsstärksten (4 oder 5 oder 6 bzw. F je nach Norm). 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als für eine individuell gegebene Gefahr erlaubt. X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh nicht mit 0 oder X ausgezeichnet ist, eignet er sich für den Kontakt für wenige Sekunden mit Gegenständen mit niedrigen Temperaturen. Bei Angabe eines TDM-Schnittpunktes (von A bis F) nimmt dieser Bezug auf die Schnittfestigkeit. Jeder Handschuh ist mit den Leistungsanforderungen sowie dem ihnen entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet. Die Einstufungen werden in Bezug auf die Handschuhinnenfläche neuer Produkte vergeben. Die Kennzeichnung geht von den leistungsschwächsten (1 oder A) bis zu den leistungsstärksten (4 oder 5 oder 6 bzw. F je nach Norm). 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als für eine individuell gegebene Gefahr erlaubt. X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh nicht mit 0 oder X ausgezeichnet ist, eignet er sich für den Kontakt für wenige Sekunden mit Gegenständen mit niedrigen Temperaturen. Bei Angabe eines TDM-Schnittpunktes (von A bis F) nimmt dieser Bezug auf die Schnittfestigkeit. Jeder Handschuh ist mit den Leistungsanforderungen sowie dem ihnen entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet. Die Einstufungen werden in Bezug auf die Handschuhinnenfläche neuer Produkte vergeben. Die Kennzeichnung geht von den leistungsschwächsten (1 oder A) bis zu den leistungsstärksten (4 oder 5 oder 6 bzw. F je nach Norm). 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als für eine individuell gegebene Gefahr erlaubt. X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh nicht mit 0 oder X ausgezeichnet ist, eignet er sich für den Kontakt für wenige Sekunden mit Gegenständen mit niedrigen Temperaturen. Bei Angabe eines TDM-Schnittpunktes (von A bis F) nimmt dieser Bezug auf die Schnittfestigkeit. Jeder Handschuh ist mit den Leistungsanforderungen sowie dem ihnen entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet. Die Einstufungen werden in Bezug auf die Handschuhinnenfläche neuer Produkte vergeben. Die Kennzeichnung geht von den leistungsschwächsten (1 oder A) bis zu den leistungsstärksten (4 oder 5 oder 6 bzw. F je nach Norm). 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als für eine individuell gegebene Gefahr erlaubt. X: bedeutet, dass der Schutzhandsch

(vidi tabelu): PART 1. **Ograničenja kod korištenja:** -Ne upotrebljavati je izvan područja uporabe definiranog u prethodno navedenom uputama za uporabu. Ne izlažite izravno otvorenom plamenu. Napominjemo korisnicima da su rukavice vrlo otporne na habanje (razina ≥ 1) i jer smiju se koristiti u blizini pokretnih dijelova stroja zbog opasnosti od zahvaćanja u pokretnom dijelu stroja Ove rukavice ne štite od ekstremnih temperatura čiji su učinci usporedivi s okolnom temperaturom: ≤ -50°C. NAPOMENA: Rukavice elasticirane na dijelu ručnog zgloba i rukavice obložene lateksom mogu uzrokovati alergijske reakcije. LesRazine performansi zasnuju se na rezultatima laboratorijskih ispitivanja, koja ne odražavaju nužno stvarne uvjetove radnog mjeseta, utjecaj drugih čimbenika poput temperature, abrazije ili habanja, itd. **Cuvanje/Cišćenje:** Cuvajte ih na svježem i suhom mjestu daleko od ljepljivih i topilih tvari i svjetla u njihovoj originalnoj ambalaži. U ovim uvjetima, premažani proizvodi mogu se pohraniti na 5 godina. Ovim rukavicama nije potreban nikakvo održavanje. Nije perivo.

III ЗАХИСНИ РУКАВИЧКИ : Истражници и використання: Защищают рукичики від механічних пошкоджень і хімічних мікроабразійних електрических або теплових небезпек. Контактна температура до поширення при контакті з

ОК ЗАХІСНІ РУКАВИЧКИ : Інструкція з використання: Захисні рукавички від механічних пошкоджень і хімічних, мікробіологічних, електрических або теплових небезпек. Контактна температура (від 0 до 2): стискість рукавиці до пошкодження при контакти з поверхнями, які було нагріто до 100 °C (рівень 1) / 250 °C (рівень 2), протягом 15 секунд. Більш детальну інформацію дівіться в розділі робочих характеристик (див.таблицю): PART2 : (1) Робочі характеристики: / (2) Контактне тепло - пороговий час. •Захисні рукавички проти холоду: EN511: «конвективний холод: Якщо рукавичка не має позначення 0 або X, див. таблицю показників для видів діяльності. PART2 (див.таблицю): Інтенсивна діяльність: (1) Помірна активність : (2) Слабка активність : (3). •контактний холод: Якщо рукавичка не має позначення 0 або X, то можливий контакт з низькотемпературними об'єктами протягом декількох секунд. Якщо позначається рівень міцності на розрив (від A до F), вказується стискість до порвіз. Рівні продуктивності та повязані з ними пiktogrammi вказані на кожній рукавиці. Рівні можна побачити на додоні нових рукавичок. Вони варіюються від менш ефективних (рівень 1 або А) до більш міцних (рівень 4 або 5, або 6, або F в якості стандарту). Рівень 0 вказує , що рукавичка має характеристики менші, ніж мінімальні для даної небезпеки для користувача. Символ X позначає, що рукавичка не пройшла випробування або що метод випробування не відповідає дизайну рукавичок або іх матеріалу. Перед використанням рукавиці слід перевірити на цілісність (наявність дірок, тріщин, розривів, термін придатності тощо). Рукавиці з будь-якими дефектами слід викинути. «Переконайтесь в тому, що обладнання має відповідний розмір» (див.таблицю): PART 1. **Обмеження використання:** «Не слід використовувати за межами області застосування, визначеній вищеперелічені інструкції про застосування. Уникайте контакту з відкритим вогнем. Користувачам потрібно знати, що дані рукавички мають дуже високий опір розтягування (рівень ≥ 1), тому іх не можна використовувати, якщо існує небезпека захоплення рухомими частинами механізмів. Ці рукавички не захищають від екстремальних температур, дію яких можна було порівняти з кімнатною температурою: ≤ -50 °C. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Еластичні манжети та рукавички з латексним покривом можуть викликати алергію. Рівні робочих характеристик ґрунтуються на результатах лабораторних досліджень, які можуть не відображати реальні умови на робочому місці через вплив інших факторів, таких як температура, стирання, погрішення якостей матеріалів тощо. **Інструкції зі зберігання/очищення:** Тримати виріб в оригінальній упаковці у сухому, прохолодному місці, захищенному від замерзання і впливу світла. В цих умовах, черевики із захисним покривом можна зберегти до 5 років. Для даних типів рукавичок не існує особливих інструкцій з догляду. Не можна прати. **RU ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ : Інструкція по применению:** Перчатка защитная от механических рисков в условиях отсутствия химических, микробиологических, электрических и термических рисков. Контактная теплота (от 0 до 2): устойчивость перчатки к повреждениям при контакте с поверхностями, нагретыми до 100°C (уровень 1) / 250°C (уровень 2), в течение 15 секунд. Более подробную информацию сммотрите в разделе рабочих характеристик. (см. таблицу): PART2 : (1) Рабочие характеристики: / (2) Контактное тепло - время до уровня (с). •Перчатка для защиты от холода: EN511: «Конвективный холод: Если перчатка не имеет маркировки 0 или Х, см. таблицу с показателями активности. PART2 (см. таблицу): Высокая активность: (1) Умеренная физ. активность: (2) Малая физ. активность: (3). •Контактный холод: Если перчатка не имеет маркировки 0 или Х, она пригодна для контакта с предметами, имеющими низкие температуры, только в течение нескольких секунд. Если указан уровень защиты от порезов TDM (от А до F), значит, ссылка даётся с точки зрения устойчивости к порезам. На каждой перчатке указываются уровни её эксплуатационных характеристик с соответствующей пиктограммой. Уровни определены по ладони новой перчатки. Они следуют от низкого уровня эффективности (уровень 1 или А) до наиболее высокого уровня (уровень 4 или 5 или 6 или F согласно стандарту). Оказывает, что перчатка имеет уровень эффективности меньше минимального для данной опасности для пользователя. Х обозначает, что перчатка не прошла испытаний или, что метод испытаний не полностью удовлетворяет концепции перчаток или материала. Перед использованием перчатки следует проверить на целостность (наличие дыр, трещин, разрывов, срок годности и т.д.), непригодные перчатки следует выбросить. «Убедитесь, что комбинезоны подходят по размеру. (см. таблицу): PART 1. **Ограничения в применении:** «Не применять вне областей использования, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Не допускать прямого контакта с открытым огнем. Необходимо отметить, что данные перчатки обладают очень высоким сопротивлением деформации растяжения (уровень ≥ 1), т.е. их нельзя использовать, если существует опасность захвата движущимися частями станков и т.д.. Данные перчатки не обеспечивают защиты от экстремальных температур, воздействие которых сопоставимо с окружающей температурой: ≤ -50°C. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Эластичные манжеты и перчатки с латексной заливкой могут вызывать аллергию. Уровни рабочих характеристик основаны на результатах лабораторных исследований, которые могут не отражать реальные условия на рабочем месте в силу влияния иных факторов, таких как температура, износ,стирание и т.д. **Хранение/Чистка:** Перчатки необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищённом от замерзания и воздействия света. В этих условиях, ботинки с защитным покрытием можно хранить 5 лет. Для данных типов перчаток не существует особых инструкций по уходу. Не моющийся. **TR KORUYUCU ELDİVENLER : Kullanım şartları:** Kimyasal, mikro biyolojik, elektriksel veya termal tehliki olmayan ve mekanik riskler için koruyucu eldiven. Temas ısisı (0'dan 2'e kadar): Eldivenin 100°C (Seviye 1) / 250°C (Seviye 2) ile temas 15 saniye boyunca dayanma özelliğidir. Daha fazla detay için aşağıdaki performans değerlerine bakınız. (tabloya bakınız): PART2 : (1) Performans seviyesi: / (2) Temas sıcaklığı - eşik süre (s). •Soğukça karşı koruyucu eldiven.: EN511: «Konvektif soğuk: Eldiven 0 ya da X işaretli değilse, aktivite göstergeleri tablosuna bakın. PART2 (tabloya bakınız): Yoğun aktivite: (1) Normal aktivite: (2) Hafif aktivite: (3). •Temas soğuğu: Eldiven 0 ya da X işaretli değilse, bukaç saniye boyunca düşük sıcaklıklı cisimlerle temas için uygundur. Eğer TDM kesilme seviyesi belirlenmişse (A'dan F'ye), bu kesilme direncini referansıdır. Performans seviyeleri ile ilişkili simgeler her eldiven üzerinde belirtilemiştir. Seviyeleri yeteri eldivenin aşınmadan önceki elde edilmişdir. En etkisizden (seviye 1 veya A) en etkiliye (standartda göre 4, 5, 6 ya da F) doğruları sıralanmıştır. 0 seviyesi, eldivenin performansının kişi başına düşen minimum tefekkirenden daha düşük olduğunu göstermektedir. Eldivenlerin testleri tabut tutulmadığında veya test yapanın elde edilen tasarımları veya malzeyat nedeniyle geçersiz olduğunu göstermektedir. Eldivenlerin saflığımları kullanıldan önce kontrol edilmelidir (delik, çatlak, yırtık, son kullanma tarihi vb.) ve kusurları eldivenler kullanıldan önce atılmalıdır. «Koruyucu giysilerin uygun boya olduğundan emin olun. (tabloya bakınız): PART 1. **Kullanım sınırları:** «Yukarıdaki kullanım talimatlarında belirlenen kullanım alanları dışında kullanılmayın. Çıplak ateşe doğrudan temas ettermeyin. Hareketi makinelere yakalanma riski olan durumlarda çok yüksek çekme direncine (seviye ≥ 1) sahip eldivenler kullanılmamalıdır. Bu eldivenler, etkilerinin ortam sıcaklığına göre karşılaşırabilir oldugu aşiri sıcaklıklara karşı korumaz: ≤ -50°C. **UYARILAR:** Elastik bileklikler ve lateks kaplamalı eldivenler alegri' reaksiyonu yolu açabilir. Performans seviyeleri laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testiere dayanmasının sağlanmasıyla testler sıcaklık, aşırılaşma, dağılıma gibi diğer çeşitli faktörlerin etkisinden dolayı olur. **Saklama/Temizleme koşulları:** Jet ve ıskıtan uzak, serin ve kuru bir ortamda orijinal kutusunda saklayın. Bu koşullarda kapalama üniterler 5 yıl saklanabilir. Bu model eldivenler için her hanrı bir bakım seki olur. **Çalışma/İşletme koşulları:** **Çalışma/İşletme koşulları:** Jet ve ıskıtan uzak, serin ve kuru bir ortamda orijinal kutusunda saklayın. Bu koşullarda kapalama üniterler 5 yıl saklanabilir. Bu model eldivenler için her hanrı bir bakım seki olur.

gerçen çalışma ortamı koşullarıyla uyusmayıabilm. **Saklanma Temizleme Kusmları**: Jel ve ışıklar uzak, serin ve kurut ortamda orijinal kutusu içinde saklayınız. Bu koşullarda kapalı hale getirilmesi 3 yıl saklanılabilir. Bu modüler eldivenlerin içi herhangi bir bakır şeridi öngörmemiştir. Yıkanınza **ZH** **保护手套**, **2.01.736**; **使用说明:**针对机械危险和安全的化学、微生物、电和热风险的防护手套。接触性热源（从0到2）：手套在15秒可抵抗100°C (1级)/250°C (2级) 的直接接触。欲知详情，请参阅以下性能说明。（见表）: **PART2** : (1) 性能等级：(2) 接触温度 - 持续时间阈值(秒). •**防治防护手套:** EN511: •**冷对流:** 如果手套没有标记0或X, 请参阅活动指数列表。 **PART2** (见表): 活动量较强的运动：(1) 适度活动：(2) 轻型活动：(3) .•**冷接触:** 如果手套没有标记0或X, 有必要与低温物体进行几秒钟接触。如果标注了TDM切割等级 (从A到F), 则是指抗切割性的参考标准。性能水平和相关的示意符号标记在每个手套上。新手套的掌心达到的水平。从最低性能 (等级1或A) 到最高性能 (等级4或5或6或F, 取决于标准)。0 表示手套的性能等级比给出个别危险最低等级更弱。 X 表示未对手套进行试验, 或是试验方法似乎不符合手套或材料设计的实际。使用前应检查手套的完整性 (是否有孔洞、裂口、破裂、失效日期.....), 丢弃有缺陷的手套。 •**确认设备的大小尺寸合适。** (见表) : **PART 1. 使用限制:** 不得在用于除以下使用说明规定之外的用途。切勿与明火直接接触。需要注意的是, 有较高抗拉性能 (≥ 1 级) 的手套不能使用在可能被正在运转的机器咬住的场合中, 这些手套不能防护极端温度, 在环境温度下它们的防护效果相似: $\leq -50^\circ\text{C}$. **重要提示:** 弹性袖口和乳胶涂层手套可能会引起过敏反应。

敏反应。性能等级以在实验室中所测得的试验结果为基础来确定，试验不一定能在温度、磨损、损坏等各种因素的影响上如实反映实际工作条件。**存放说明/清洗：**保存在原包装内，存放在阴凉干燥、防冻避光处。在这些条件下，涂层产品可以保存5年。这类手套毋需特殊保养。不可水洗。**SL VARNOSTNE ROKAVICE : Navodila za uporabo:** Varovalne rokavice za zaščito proti električni prevodnosti, proti mehaničnim rizikom, brez nevarnosti od kemičnih rizikov, mikroorganizmov, električnih in termičnih rizikov. Kontaktna topota (od 0 do 2): Odpornost rokavice pri kontaktih s 100 °C (raven 1) in 250 °C (raven 2) za 15 sekund. Za dodatne detajne preberite spodnje besedilo. (glej tabelo): PART2 : (1) Nivo performansi : / (2) Kontaktna topota - časovni prag. •Varovalne rokavice za zaščito pred mrazom EN511: •Konvekcijski mráz: Če rokavica nima oznake 0 ali X, Glej tabelo indikacij o dejavnostih. PART2 (glej tabelo): Intenzivna dejavnost: (1) Zmerna aktivnost; (2) Lažja aktivnost; (3). •Kontaktni mráz: Če rokavica nima oznake 0 ali X, je primerjna za stik s predmeti

ENJ 11. "Kontaktni miraz". Če rokavice nimata obzrake o uhi in čelu, Glej tabelo indikacij o dejavnosti. (1.) Zmerna dejavnost. (2.) Kontaktni miraz. Če rokavica nima obzrake o uhi, je primerljiva za stik s predmeti z nizko temperaturo. (3.) Stopnja izčinkovitosti in povezani pikogrami so navedeni na vsaki rokavici. Pridobitev nivoja na dlanu nove rokavice. In segajo od manj učinkovitne (stopnja 1 ali A) do najmočnejše (stopnje 4 ali 5 ali 6 v skladu s standardom). O pomenu, da so rokavice na najnižjem nivoju performans in da nudijo minimalno zaščito v primeru nevarnosti. X pomeni, da rokavice niso preskušeni ali da metoda preskušanja ne ustreza konceptiju rokavic ali materialu. Pred uporabo je treba preveriti celovitost rokavic (pristlost lukeni, raztrganin, razpopok, rok uporabnosti itd.). Rokavice z napakami pred uporabo zavrzite. •Preverite, ali je ustrezne velikosti. (glej tabelo): PART 1. **Omejitev pri uporabi:** •Ne uporabljajte za namene, ki niso opredeljeni v zgornjih navodilih za uporabo. Ne postavite v neposreden stik z ognjem. Informacija za uporabnike: rokavice so zelo odporne proti obrabi (nivo ≥ 1) ter jih lahko uporabljate v bližini gibljivih delov stroja, kjer obstaja nevarnost, da

ET KAITSEKINDAD. : **Kasutusjuhid:** Kaitsekindas kaitsega mehaaniliste riskide vastu, mis ei kujuta keemiliste, mikrobioloogiliste, elektreliste või termiliste riskide ohtu. Kontaktkuumus (0 kuni 2) Kinda vastupidavus otsetsel kontaktil detailidega, mille temperaturat on 100°C (Tase 1), 250°C (Tase 2), 15 sekundit. Lisateabe saamiseks vaadake allpool toodud toimivust.

(vt. tabel): PART2 : (1) Jõudlustase: / (2) Kontaktsoojus - lävikestus (s). •Külmakindlad kaitsekindad: EN511: "Konvektiivikülm: Kui kinnas ei ole määristatud tähisega 0 või X, vt tegevusnäidustuste tabel. PART2 (vt. tabel): Intensiivne tegevus: (1) Keskmise raskusega kehaline tegevus: (3). (2) Kerge kehaline tegevus: (3). (3) Kontaktikülm: Kui kinnas ei ole määristatud tähisega 0 või X, sobib see mõne sekundi pikkuuseks kokkupuuteks madala temperatuuriga esemetega. Kui on määritud sisselöökitest TDM (A kuni F), siis tähistab see vastupidavust sisselöökamisele. Igale kindlale on määritud tugevusnäitajad ja juurekuluvus piktogramm. Kaitsetasemed on mõoditud uute kinnaste peopesal. Need lähevad tööhuseks köige madalamast (1. või A tase) köige kõrgemate tasemeeni (4. või 5. või 6. või F tase vastavalt standaridle). Tase 0 tähdab, et kindla kaitsevoime jäab allapoole vastava ohu kohta sätestatud minijõumi. Märge X tähdab, et sõrmiku kohta ei ole vastavat katset teostatud või et antud sõrmikute vastav test nende tegumoge või materjalil töötu ei sobi. Enne kasutamist tulbed kontrollida, et kindlad on kasutuskõlblikud (ei esine ükski lõhesid, rehendad kontrollida aegumistähtaega ie) ja visata mitte kõlblikeid kinddad ära." •Kontrolline ja kaitsevahendid on paraja suruusega (vt. tabel): PART_1 Kasutusvõrrand: "Mitte kasutada

kasutamist teab kontrollida, et kindad on kasutusvõlblikud (ei esine auke, lõhesid, rebeendeid, kontrollida aegumistetahta jne) ja visata mitte kõlblikud kindad ära. „Kontrollige, et kaitsevastupidavust on paraja suurusega. (vt. tabel): PART 1. **Kasutusvõlpidamis**: -Mitt kasutada väljaplosku ülaletoodud juhistes määramatud kasutusala. Ärge laske kokku puutuda lahtiise leegiga. Kasutajad peavad mellees pidama, et väga suure tömbetugevusega (klass 2) kindad ei tohi kasutada juhul, kui olemas on liukuvate masinamehanismide vahel täituv risk. Need kindad ei kaitse äärmuslike temperatuuride vastu, mille mõjud on võrreldavat toatemperatuuriga: $\leq -50^{\circ}\text{C}$. HOIATUSED: Elastised kaitised ja lateksiga kaetud kindad võivad põhjustada allergiat. Toimivusastmed põhinevad laboratooriumitestidel, mis ei pruugi ilmtimingimata kajastada tegelikke tööttingimusi ja mille käiks kontrollitakite toote vastupidavust erinevatele faktoritele nagu temperatuur, kulumine, purustusjõud jne. **Ladustamine/Puhastus**: Säilitada originaalapakendis jahedas, kuivas ning külma ja valguse eest kaitstud kohas. Sellistes tingimustes võib kaetud tooteid säilitada 5 aastat. Antud kindatüübili puuli ei soovitata kasutada ühtegi puustavusviisi. Ei ole pestav. **LV AIZSARGIMDI** : **Lietošanas instrukcija**: Aizsargājošie cīmī pret mehāniķiskiem riskiem, kā arī pret ķīmiskiem, mikrobioloģiskiem, elektromagnetiem vai termiskiem riskiem. Tiešs kontakt ar karstuma avotu (no 0 līdz 2): cīmā spēja iztūret karstuma avotu ar temperatūru 100°C apmērā (1. līmenis) / 250°C (2. līmenis) 15 sekundes. Lai iegūtu precīzāku informāciju, ielikojeties turpmāk sniegtajā tehnisko parametriju aprakstā, (skatit tabulu): PART 2: (1) Telpiskie rādiatori līmeni; (2) Tiešs kontakt ar karstuma avotu - robeža līmenis (L). **Nicerco** - vārds, kas ir sajūtums: Ie cīmās var apzīmēt ar O vai Y, skatit darbību norādu tabulu: PART 2.

parametru aprakstā. (skatīt tabulu): PART2 : (1) Tehnisko rādītāju līmeni: / (2) Tiešs kontakts ar karstuma avotu - robežilgumā (s). „Aizsarcīgi pret aukstumu: EN511: „Konvektīvs aukstums: Ja cīmds nav apzīmēts ar 0 vai X, skatīt darību norābu tabulā. PART2 (skatīt tabulu): Liela aktivitāte: (1) Mērena aktivitāte: (2) Vāja aktivitāte: (3). „Saskarsme ar aukstu: Ja cīmds nav apzīmēts ar 0 vai X, tad ar zemas temperatūras priekšmetiem tās var saskarties tikai dažas sekundes. Ja iegriešanas līmenis TDM ir norādīts (no A līdz F), tad tas attiecas uz leģierzuma izturības terminu. Izturības līmenis un attiecīgā piktogramma ir attēloti uz katrā cīmda. Līmeni tiek sasniegti uz jaunā cīmda plaukstas puses. Tie ir sakārtoti no mazāk efektīviem (līmenis 1 vai A) līdz vairāk efektīviem (līmenis 4 vai 5, vai 6, vai F, atkarībā no normas). O norāda zemāku līmeni cīmdam, kas ir kā minimums esojās redzējumi individuālajam risinājumam. X: norāda uz to, ka cīmdu nav testēti vai ka pārbaudes metode neatzīta vai materiāla koncepcija. Pirms lietošanas ir jāpārbauda viensiss jāsāpējams. Rābā uzturētās cīmdu sāpējams, kas minēta vienā nošķirtās pārbaudēs. (skatīt tabulu): PART 1. **Lietošanas termini:** Neizmantojet lietošanas jāsāpējams, kas minēta vienā nošķirtās pārbaudēs.

plausi, pišķumi, beldzies derīguma termiņš u.c.), kā arī gadījumā, ja uz cīmdu redzamais bojājums, tas ir jaunāks. „Parbaudit, vai ierīces ir pieļemota izmēra.” (skatīt tabulu): PARTI 1. **Lietotāsas termini:** NEIZMĀHOJET apriņķus lietotāsas jomās, kas minēti zemāk esot sajūtu noredzājumi. Novērtē tiešu saskartu ar atklātu liesmu. Vēlamies vērst līteitāju uzmanību, ka cīmdiem piemīt loti augsta stiepība (> 1 līmenis), tādēļ šos cīmdu nedrīkst lietot gadijumos, kai pastāv iespēja, ka kustības esosās iekārtas daļas varētu aizķert un ieraut cīmdu. Sie cīmdu neizmazga ekstreimālā temperatūrā, salīdzinājumā ar izstaba temperatūru: $\leq -50^{\circ}\text{C}$. ISPEJIMAI! Elastīgas aproces un ar latēksu pārkāpti cīmdu var izraisīt alerģiju. Tehniski rādītāju līmeni balstās uz laboratorijā veikto izmērījumu rezultātam. Sie izmērījumi ne vienmēr atspogulo reālos apstākļos darba vietā, kurus var ieteikt māti faktori kā temperatūra, abrazīja, cīmdu nolietašanas pakape u.c. **Glabāšanas/Trišanas:** Uzglabāt vēsumā un sausumā, pasārgāt no salā un gaismas oriģinālajos iesainojumos. Šādos apstākļos pārkāptus izstrādājumus var uzglabāt 5 gadus. Šiem cīmdu veidiem nav nepieciešama nekāda īpaša kopšana. Nav mazgājams. **LT APSAUGINĒS PIRŠTINES:** Naudojimo instrukcija: Apsauginēs pīrštinēs nuo mechanisku pārveļu ietekmes var izmaksas.

Šios apstāklių pirkštai ištraudžiamas vis užsiĝavaičiai 3 diadas. Šie įvyimai veikiant nėra nerecipientinių pavojų apsaugos nuo cheminio, mikrobiologinio, elektros ar terminio pavojaus. Kontaktinė šiluma (nuo 0 iki 2) / prišintinių atsparumams 100 °C (1 lygis) / 250 °C (2 lygis) kontaktojantiems 15 sekundžių. Norėdama gauti daugiau informacijos, žūrėkite toliau aprašytą kombinaciję (žr.lentele):
PARTA 1: (1) Efektyvumo lygis: / (2) Salycio šiluma - trukmės riba (s). - Apsauginės prišintinės nuo šalčio: EN511: "Konvektyvinis šaltis: Jei prišintinė nepažymėta 0 arba X, nuodrykite veiklos nuorodus lentelė. PARTA 2 (žr.lentele): Veiklos intensyvumas: (1) Vidutinis sunukimo veikla: (2) Labai lengva veikla: (3) Konvektyvinis šaltis: Jei prišintinė nepažymėta 0 arba X, jin tinka kelius sekundžiu salyciu į ūžemos temperatūros objektais. Jei LAM įplovimo lygis yra nustatytas (nuo A iki F), tam yra nuoroda atsparumo įplovimui atžvilgiu. Susiję ekspluataciniai savibūs lygiai ir piktogramos yra pažymėtos ant kiekvienuose prišintinėse. Lygiai matomi naujos prišintinės dėlės sirote. Jei išsirdeti nuo mažiausio efektyvumo (1 ar 1A lygis) iki labiausios efektyvumo (4 ar 4.5, ar 6, ar F priklasomiu nuo standarto), "0" reiskia, kad prišintinis apsaugos vienai vyr. mažinčiai už minėtinių kiekviename ar terminio pavojui. "X" reiskia, kad prišintinės pribūtinių nuobaudų metodas netinkamai įprastai krenta į kai kurias iš prišintinių pavojų. Prioritetas prišintinės pavojų įprastai krenta į kai kurias iš prišintinių pavojų.

Lygis yra mažesnis už minimalų konkrematinių asmeninių pavojų. X^o reikiška, kad pūrinčiems nebuvu atliktas bandymas arba, kad bandymo metodas netinkia šiu pūrinčių konstrukcijai ar medžiagai. Prieš naujodant reikia patikrinti, ar pūrinčių nepaežisitos (ar nėra skylių, ištrukimų, iplėšių, patikrinti galiojimo datą ir t. t.), ir išmesti visas defektuotas prirtinės. Ištinkinkite, kad asmeninės apsaugos priemonių dydis yra tinkamas. (Žr.lentele): **PART 1. Naudojimo aprūpimai**: „Naudokite tik pagal paskirtį, nurodytą toliau esančiose naujodimo instrukcijose. Saugokite, kad nebuči tiesioginiu kontaktu su ugnimi. Mes atkreipiamo naujoduto dėmesį į tai, kad pūrinčių, kurios yra labai atsparios tempimui (≥ 1 lygis), neturi būti naujodamos, jei yra sukibimo su veikiančiu irentingumu. Šios pūrinčių neapsaugo nuo ekstremalių temperatūrų, kurių poveikis yra panašus į aplinkos temperatūrą: $\leq -50^{\circ}\text{C}$. ISPEJIMAI: Elastiniai rankogalai ir lateksu dengtos prietaisai sudėtingi reikės darla vietas saugyti. Tokiomis saligomis sudėtis dėlitas produktus galima laikyti 5 metus. Vienkūnai, tokiai kaip temperatūros, nusigrąsdymas, sudaginimas ir t. t., poveikiai. **Laikyti** originaliose pakalutėse vėrijaus. Tokiomis saligomis sudėtis išapsaugines dežurus produktus galima laikyti 5 metus.

velkūnui, tokui kalp temperatūra, nusigrūmynas, sugaudinimas ir t.t., poveikį. **Laiškų valymo:** Laiškų originaliose pakuočėse vesioliose sausoje patalpose, toliau nuo salicė iki sviesto. Tokioms šalygornis sudėtis įapsauginęs dežuus produktus galima laikyti 5 metus. Laiškų prišiunti tipu nėra reikalina jokiu konkreti priežiūra. Negalima plauti. **SV SKYDDSHANDSKAR :** **Användning:** Skyddshandskar för mekaniska faror och utan kemiska, mikrobiologiska, elektriska eller termiska faror. Kontaktvärme (från 0 till 2): Handskens motståndsförmöga vid kontakt med 100 °C (nivå 1), 250 °C (nivå 2) i 15 sekunder. För ytterligare information se avsnittet Prestandana nedan. (se tabell): PART2 : (1) Prestandaniavä / (2) Kontaktvärme - varaktighet tröskelvärde I (s). **•Skyddshandskar mot kyla:** EN511: Konvektiv kyla: Om handskens inte är märkt 0 eller X, se tabellen för olika aktiviteter. PART2 (se tabell): Intensiv aktivitet: (1) Medelmåttig aktivitet: (2) Lått aktivitet: (3). **•Kontakt med kyla:** Om handskens inte är märkt 0 eller X, passar den för kontakt i några sekunder med föremål med låg temperatur. Om skärnivån TDM är indikerad (från A till F) avser det beständigheten mot skärning. Prestandaniav och dithörande piktogram finns märkta på varje handske. Nivåerna har tagits från den nya handskens handflata. De är ordnade från de med

Känslor och handskar med hög teknologi. Om skrämmar du av handskar (hur A är det), välver att beständigheten i hot skrämma. Här handanvändning och handskars handikap. Nytt handarbete med hand och lägst prestanda (nivå 1 eller A) till de med högst (nivå 4 eller 5 eller F beroende på standard). 0 anger att handskan har egenskaper som inte är tillräckliga för personlig skyddsutrustning. X anger att handsken inte provats eller att prövning utförts på ett sätt som ger fullgod utvärdering av handskens och dess material. Handskarnas skick ska kasseras. *Verifiera att storleken är rätt.* (se tabell): **Part 1. Begränsningar:** Använd inte till annan än vad som är beskrivet i användningsinstruktionerna ovan. Undvik direkt kontakt med öppen eld. **OBS !** Handskar med mycket hög draghälftasthet (nivå ≥ 1) får inte användas i maskiner i rörelse. Dessa handskar skyddar inte mot extremt temperaturer där effekten är liknande som vid en rumstemperatur: $s = 50^{\circ}\text{C}$. **VARNING:** De elastiska manschetterna och de latexbehandlade handskarna kan orsaka allergiska reaktioner. Preststandanvisning baseras på tester som genomförs i laboratoriemiljö och återspeglar därmed inte alltid verkligheten. Faktorer såsom temperaturer, näring, bristning, svett och frost, och luftssättning kan påverka dessa resultat. **Förvaring/Beringsring:** Förvaras i sin originalförpackning, svart och tätt först, och lufttäckt. Under dyliga omständigheter kan behandelade produkter

därmed inte alltid verkligheten. Faktorer såsom temperaturer, nötning, bristning osv. skulle kunna påverka dessas resultat. **Förvaring/Rengöring:** Förvaras i sin originalförpackning, svalt och torrt, frost- och ljusskyddat. Under dylika omständigheter kan behandlade produkter förvaras i 5 år. Dessa typer av handskar kräver inget särskilt underhåll. Kan ej tvättas. **DA BESKYTTELSESHANDSKER. : Brugansvisning:** Beskyttelseshandske mod mekaniske risici uden fare for kemiske, mikrobiologiske, elektriske eller termiske risici. Varmekontakt (fra 0 till 2): Handskens evne til at modstød direkte kontakt i 15 sekunder ved 100°C (Trin 1), 250°C (Trin 2). Se ydeevneurverdig herunder for nærmere information. (se tabel): PART2 : (1) Ydelsesniveau: / (2) Kontaktvarme - tærskevhøjdeled (s). •Beskyttelseshandsker mod kulde: EN511: •Konvektiv kulde: Hvis handsken ikke er markeret med 0 eller X, Der henvises til tabellen med aktivitetsangivelser. PART2 (se tabel): Intens aktivitet: (1) Moderat aktivitet (2) Let aktivitet (3). •Konaktkulde: Hvis handsken ikke er markeret med 0 eller X, er den egnet til kontakt med genstande med lav temperatur i nogle sekunder. Hvis TDM snitniveaueret er angivet (fra A til F), er referencen vedrørende skæremodstanden. Ydeevneniveauer og det tilhørende pikogram er markeret på hver handske. Niveauerne er opnået

er den egnet til kontakt med genstande med lav temperatur i nogle sekunder. Hvis T_{DSI} smittneuveauet er angivet (fra A til F), er det en reference vedrørende skæremodstanden. Ydeevneuveauer og det tilhørende pictogram er markeret på hver handske. Niveauerne er opnået på nye handsker hændflade. De går fra det mindst effektive (niveau 1 eller A) til det mest effektive (niveau 4 eller 5 eller F ifølge normen). 0 angiver, at handsken har et ydelsesniveau, der er mindre end det minimum, der er angivet for hver enkelt fareklasse. X : Angiver, at handsken ikke er efterprævet, eller at prøvemетодen ikke synes at passe til handskerne eller materialets design. Handskernes integritet skal kontrolleres inden brug (evt. huller, revner, rifter, udlobsdato osv ...) og bortskaф handsker med defekter inden brug. • Kontrollér, at anordningerne har den korrekte størrelse. (se tabel): PART 1. **Anvendelsesbegrensninger:** •Må ikke bruges til andre formål end der er defineret i ovenstående instruktioner. Må ikke komme i nærheden af åben lid. Vi henleder brugernes opmærksomhed på, at handskerne, som har en meget stor trækstyrke (niveau ≥ 1), ikke må anvendes, når der er risiko for nap fra maskiner i bevægelse. Disse handsker beskytter ikke mod ekstreme temperaturer, hvis virkninger kan sammenlignes med en omgivende temperatur: $\leq -50^{\circ}\text{C}$.

ADVARSEL: Elastiske manchetter og latexovertrukne handsker kan forårsage allergi. Ydelsesniveauet er baseret på resultater af forsøg på laboratorium, hvilket ikke nødvendigvis afspejler de virkelige forhold på arbejdsstedet, ud fra indflydelse fra diverse andre faktorer såsom temperatur, afslibning, slid, etc.. **Opbevarings/Rengørings:** Opbevær dem koldt og tørt, i sikkerhed for frost og lys, i deres originaleballampe. Under disse betingelser kan overtrække produkter opbevares i 5 år. Den kræves ikke noget særskilt vedligehold for denne type handsker. Ikke vaskbar. **FI SUOJAKASINEET - Käyttöohjeet:** Mekaniilista riskeilta suojaava suojakäsine. Ei kemiallisia, termisiä tai mikro-organismeihin tai sähköön liittiyviä riskejä. Kosketuslämpö (0-2): Käsineen kyky testää lämpöä suorassa kosketuksessa osien kanssa 100 °C:n (taso 1), 250 °C:n (taso 2) lämpötilassa 15 sekunnin ajan. Tarkempaa tietoa suoja-asusta on jäljempänä. (katso taulukko). PART2, (1) Ominaisuudet: / (2) Kosketuslämpö - aikakynnys (s). **Käytä lämpötilaa suojaavat käsineet:** EN511: •Konvektiokylmysis: *Lisätiedot katso taulukko* •Lämpötilan mukaan suojataan ja vältetään lämpötilan yli johtuvia vaurioita. PART2, (2) *Lämpötilan mukaan suojataan ja vältetään lämpötilan yli johtuvia vaurioita.* (Katso taulukko) •Käytä lämpötilaa suojaavat käsineet. **Yleinen huomautus:** Suoja-asuun ei voi olla mahdollista päästä sisälle.

Jos käsiteessä ei ole merkintää 0 tai X, ks. aktiivisuuden indikaatiot osoittava taulukko. PART2 (katso taulukko): Intensiivinen toiminta: (1) Keskitehoinen toiminta; (2) Kevyt toiminta; (3). •Kosketuskylymäys: Jos käsiteessä ei ole merkintää 0 tai X, sillä voi koskea kylmien esineisiin mutaman sekunnin ajan. Leikkautumisenkestotaso TDM (A-F, jos ilmoitettu), kertoo leikkautumiskestävyyden. Käsineeseen on merkity suorituskykytason liittiyne vakuvaan. Tasot on määritetty uusien käsiteen kämmenosille. Luokitusjärjestys on minimisuojaustesta (taso 1 tai A) maksimisojauskseen (taso 4 tai 5 tai 6 tai F, standardista riippuen). Tarkoituksa, että käsiteen suojaustaso on minimitaso alhaisempi kyseisen vaaran kohdalla. X : tarkoittaa, että käsiteillä ei ole testattu tai ettei testausmenetelmä ei soveltu käsiteen materiaaliin tai suunnittelun käyttötarkoitukseen. Käsineiden eheyts on tarkastettava ennen käyttöä (reikien, halkeamien, repeämien, viimeinen käyttöpäivä jne.) ja hävitettävä kaikki käsiteen, joissa on virkoja ennen käyttöä. •Varmista, että välineet ovat sopivat kokoiseksi. (katso taulukko): PART 1. **Käytörajoitukset**: -Älä käytä vältä annetuista ohjeista poikkeavaa tavalla. Älä altista käytävää avutolle. Huomio! Käsineiden pito-ominaisuudet ovat erittäin h瑶tiv (taas > 1). Tästä sovitaan nytÄä ei pidä käytÄÄ tilanteissa, joissa ne voivisivat

Kokoiset, (katso taulukko): PART 1. **Kayttoajotukset:** "Ala käytä yllä annetuista ohjeista palkkeivallava tavalla. Alia altista takkia avustele. Huomio! Kasineiden pito-ominaisuudet ovat erittain hyvät (taas > 1). Tästä syystä niitä ei pidä käyttää tilanteissa, joissa ne voivisivat liikkuviin koneeseen. Nämä käsineet eivät suojaa äärimmäisen korkeilta lämpötiloilta, joiden vaikuttuvuus voidaan verrata huonelämpötilaan: $\leq -5^{\circ}\text{C}$. HUOMAUTUS: Elastiset hihaansut ja lateskilla päälystettynä käsineet voivat aiheuttaa allergioita. Suojaustasoluoitus perustuu laboratoriokokeissa saatuihin tuloksiin, jotka eivät erilaisten muiden tekijöiden (esim. lämpötila, hankaus, kuluminen jne.) takia välttämättä vastaa todellisia työoloja. **Säilytystä/Puhdistusta:** Säilytä ilmostoidussa ja kuivassa paikassa pakkasella ja valolta suojaattuna alkuperäispakkauksessaan. Päälystettyjä tuotteita voidaan säilyttää näissä olosuhteissa 5 vuoden ajan. Ei erityisiä puhdistus- tai hoito-ohjeita. Ei voi pestä. **NO VERNEHANSKER:** Vernehansker mot mekanisk risiko og uten fare for kjemiske, mikrobiologiske, elektriske eller termiske farer. Kontaktvarme (fra 0 til 2): Hanskens evne til å motstå direkte kontakt med deler på 100°C (nivå 1), 250°C (nivå 2) i 15 sekunder. For mer informasjon, se ytelsene nedenfor. (Se tabell): PART 2 : (1) Ytelsesinvä: / (2)

Kontaktkontakt; elektriske og termiske farer). Kontaktvarme (nivå 0 til 2); Hansken er evne til å mista direkte kontakt med deler på 100 °C (nivå 1); 250 °C (nivå 2) i 13 sekunder. For mer informasjon, se ytelsesnivå nedenunder. (Se tabell): PART1: 1. Ytelsesniva. 7 (2) Kontaktvarme - tverskarlighet (er). -Beskyttelseshansker mot hanskene: EN511: •Konvektiv kulde: Hvis hanskene ikke er merket med 0 eller X, se aktivitetsindikasjons-tabellen. PART2 (Se tabell): Intens aktivitet: (1) Moderat aktivitet: (2) Lett aktivitet: (3). •Kuldekontakt: Hvis hanskene ikke er merket med 0 eller X, er den egnet for kontakt i noen sekunder med gjenstander med lav temperatur. Hvis TDM-rifttværet er indikert (fra A til F), refererer dette til riftmotstand. Ytelsesnivåene og tilhørende pikogram er merket på hver hanske. Nivåene oppnås på håndflaten til nye hanskene. De spenner fra det minst effektive (nivå 1 eller A) til det mest effektive (nivå 4 eller 5 eller E eller F i henhold til standard). 0 indikerer at hanskene har et ytelsesnivå som er lavere enn minimumet for den gitte individuelle faren. X: indikerer at hanskene ikke er testet, eller at testmetoden ikke ser ut til å være egnet på grunn av hanskens eller materialelets design. Hanskenes integritet må kontrolleres før bruk, sprekker, ritter, utlopsdato osv.), kast hanskene som har feil. •Kontroller at enheten ikke er skadet. (Se tabell): PART1. Brukshengrensningene. -Ukjortatt bruk kan føre til skade. -Bruk ikke hvis ikke er merket med strøkkførhet (se nivå 1 ikke må brukes

جاف بعيداً

PART 3
FR Performances : Conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425 et aux normes ci-dessous. La déclaration de conformité est accessible sur le site internet www.deltaplus.eu dans les données du produit. - **EN** Performances : Comply with the essential requirements of Regulation (EU) 2016/425 and the below standards. The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.eu in the data of the product. - **ES** Prestaciones : De acuerdo con las exigencias esenciales de la Reglamentación (UE) 2016/425 y con las normas a continuación. La declaración de conformidad se encuentra en el sitio web www.deltaplus.eu en la sección de datos del producto. - **IT** Prestazioni : Conformi alle specifiche essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 ed alle norme elencate in seguito. La dichiarazione di conformità è accessibile sul sito internet www.deltaplus.eu a livello di dati prodotto. - **PT** Desempenho : Em conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento (UE) 2016/425 e as normas abaixo. Pode consultar a declaração de conformidade na página Internet www.deltaplus.eu nos dados do produto. - **NL** Prestaties : Voldoen aan de essentiële vereisten van Verordening (EEG) 2016/425 en de onderstaande normen. De verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op de website www.deltaplus.eu in de productgegevens. - **DE** Leistungswerte : Entspricht den wesentlichen Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 und den folgenden Normen. Die Konformitätserklärung kann in den Produktdaten auf der Website www.deltaplus.eu heruntergeladen werden. - **PL** Właściwości : Zgodnie z podstawowymi wymaganiami rozporządzenia 2016/425 (UE) oraz poniższymi normami. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.deltaplus.eu w informacjach o produkcie. - **CS** Vlastnosti : Splňuje základní požadavky evropské směrnice 2016/425 a dále také požadavky níže uvedených norem. Prohlášení o shodě najdete na webu www.deltaplus.eu v části s technickými údaji výrobku. - **SK** Výkonnosti : V súlade so základnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2016/425 a nižšie uvedenými normami. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej lokalite www.deltaplus.eu v časti Informácie o výrobku. - **HU** Védelmi szintek : Megfelel a 2016/425 EU Rendelet alapvető követelményeinek és az alábbi szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat a www.deltaplus.eu honlapon, a termékadatok között érhető el. - **RO** Performanțe : Conform cerințelor esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 și standardelor de mai jos. Declarația de conformitate poate fi accesată pe site-ul web www.deltaplus.eu, împreună cu datele produsului. - **EL** Επιδόσεις : Συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και των κατωτέρω προτύπων. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο internet www.deltaplus.eu μέσα στα δεδομένα του προϊόντος. - **HR** Performanse : U skladu s osnovnim zahtjevima Direktive (EU) 2016/425 i niže navedenih normi. Izjava o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici www.deltaplus.eu u dijelu o podatcima o proizvodu. - **UK** Робочі характеристики : відповідає основним вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425 та стандартам, наведеним нижче. Декларація відповідності доступна на веб-сайті www.deltaplus.eu в даних про продукт. - **RU** Рабочие характеристики : Соответствуют основным требованиям Предписания (ЕС) 2016/425 и приводимым ниже стандартам. Декларация соответствия доступна на веб-сайте www.deltaplus.eu в разделе с данными изделия. - **TR** Performans : 2016/425 Yönetmeliğinin (AB) ve aşağıda standardların esas gerekliliklerine uyumluluk. Uygunluk bildirimine www.deltaplus.eu internet sitesinde ürün bilgilerinden ulaşılabilir. - **ZH** 性能 : 符合2016/425 (欧盟) 指令和下列标准的基本规范要求。符合标准的声明可在网站www.deltaplus.eu的产品数据部分查看。 - **SL** Performansi : Izpolnjuje bistvene zahteve uredbе (EU) št. 2016/425 in spodaj navedene standarde. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani www.deltaplus.eu pri podatkih iz izdelka. - **ET** Omadused : Vastab määruse (EL) 2016/425 põhinetulete ja alljärgnevalt nimetatud standarditele. Vastavusdeklaratsioon on kätesaadav veebisaidil www.deltaplus.eu tooteandmete rubrigis. - **LV** Tehniskie rādītāji : Atbilst Regulas (ES) 2016/425 pamatprasībām un zemāk esošajiem standartiem. Atbilstības apliecinājums ir pieejams interneta vietnē www.deltaplus.eu, sadalā par produkta informāciju. - **LT** Parametrai : Atitinka esminius Reglamento 2016/425 reikalavimus.

ir toliau nurodytas normas. Atitiktis deklaracija galima rasti internetiniame puslapyje www.deltaplus.eu prie gaminio duomenų. - **SV** Prestanda : Stämmer överens med de väsentliga kraven i Kommissionens förordning (EU) nr 2016/425 och normerna nedan. Förklaringen om överensstämmelse finns i produktuppgifterna på internet på www.deltaplus.eu. - **DA** Ydelse : I overensstemmelse med de væsentligste krav i Forordning (EU) 2016/425 og nedenstående standarder. Overensstemmelsesdeklarationen er tilgængelig på internetstedet www.deltaplus.eu under produktdata. - **FI** Ominaisuudet : Asetuksen (EU) 2016/425 ja jäljempänä olevien standardien olennaisen vaatimusten mukaiset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internetosoitteesta www.deltaplus.eu tuotteen tietojen yhteydestä. - **NO** Ytelsen til : Oppfyller de grunnleggende kravene i forordning (EU) 2016/425 og standardene nedenfor. EU-samsvarserklæringen finner du på nettsiden www.deltaplus.eu i dataene til produktet. - **AR** الأداء: الأداء: الامتثال للمتطلبات الأساسية للوائح 425/2016 (الأوروبية) والمعايير. التالية ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع www.deltaplus.eu في بيانات المنتج

CE FR Règlement (UE) 2016/425 - **EN** REGULATION (EU) 2016/425 - **ES** REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425 - **IT** REGOLAMENTO (UE) 2016/425 - **PT** REGULAMENTO (UE) 2016/425 - **NL** VERORDENING (EU) 2016/425 - **DE** EU-Verordnung 2016/425 - **- PL** ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425 - **- CS** NÁŘÍZENÍ (EU) 2016/425 - **- SK** NARIADENIE (EU) 2016/425 - **- HU** 2016/425/EU RENDELET - **- RO** REGULAMENTUL (UE) 2016/425 - **- EL** KANONIKÓS (ΕΕ) 2016/425 - **- HR** UREDBA (EZ) 2016/425 - **- UK** PERGAMENT (CC) 2016/425 - **- RU** ПОСТАНОВЛЕНИЕ (EC) 2016/425 - **- TR** 2016/425 DÜZENLEMESİ (AB) - **- ZH** 法規 (UE) 2016/425 - **- SL** UREDBA (EU) 2016/425 - **- ET** MÄÄRUS (EL) 2016/425 - **- LV** NOLIKUMS (ES) 2016/425 - **- LT** REGLEMENTAS (ES) 2016/425 - **- SV** FÖRORDNING (EU) 2016/425 - **- DA** FORORDNING (EU) 2016/425 - **- FI** ASETUS (EU) 2016/425 - **- NO** FORORDNING (EU) 2016/425 - **(EU)** 2016/425 **AR** الأداة: الأداء: الامتثال للمتطلبات الأساسية للوائح 425/2016 (الأوروبية) والمعايير. التالية ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع www.deltaplus.eu في بيانات المنتج

EN ISO 21420:2020 FR Exigences Générales pour les gants de protection. - **EN** General requirements - **ES** Exigencias generales - **IT** Requisiti generali per i guanti di protezione - **PT** Exigências gerais - **NL** algemene eisen - **DE** Allgemeine Anforderungen für Handschuhe - **PL** Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych - **CS** Všeobecné požadavky a metody zkoušení - **SK** Všeobecné podmienky - **HU** Védőkesztyűkre vonatkozó általános követelmények - **RO** Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare - **EL** Γενικές Απαιτήσεις για τα γάντια προστασίας - **HR** Opći zahtjevi za zaštite rukavice - **UK** Загальні вимоги до захисних рукавичок - **RU** Общие требования к защитным перчаткам. - **TR** Genel gereksinimler - **ZH** 防护手套的一般性要求。 - **SL** Splošne zahteve za varovalne rukavice. - **ET** Üldnöködű kaitsekinnastele. - **LV** Vispārīgās prasības aizsargācimeti - **LT** Bendrieji reikalavimai - **SV** Allmänna krav för skyddshandskar - **DA** Generelle krav til beskyttelseshandsker. - **FI** Yleisvaatimuksset suojaakäsinille. - **NO** Generelle krav til vernehansker. - **AR** المطالبات العامة -



A58 **EN388:2016+A1:2018** FR Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume) - **EN** Protective gloves against mechanical Risks (Levels obtained on the palm) - **ES** Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma) - **IT** Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo) - **PT** Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma) - **NL** Handschoenen tegen mechanisch risico's (niveaus verkregen op de handpalm) - **DE** Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Gefahren (Schutzniveau auf der Handfläche erhält) - **PL** Rekawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytowej) - **CS** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám (ochrana dlaní) - **SK** Ochranné rukavice proti mechanickému poškodeniu (úroveň dosiahnutá pri testoch na dlaní) - **HU** Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen (térfürésznel elérte) - **RO** Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (niveluri obținute la nivelul palmei) - **EL** Γάντια κατά των Μηχανικών κινδύνων (Επίπεδα που ελήφθησαν πάνω στην πτυχή) - **HR** Rukavice protiv mehaničkih rizika (Nivoi postignuti na dlanu) - **UK** Рукавички для захисту від ризиків механічних пошкоджень (з рівнями на длані) - **RU** Перчатки для защиты от механических рисков (Уровни эффективности определены для ладони перчатки) - **TR** Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven (Avuç içinde elde edilen seviyeler) - **ZH** 防机械风险手套 (手掌防護等級) - **SL** Varovalne rukavice za zaščito pred mehaničkimi nevarnostmi (stopnje določene na dlanu) - **ET** Kaitsekindad mehaaniliste riskide vastu (Kaitsetase peopesod) - **LV** Aizsargācimeti pret mehāniķiskiem riskiem (Līmeni iegūti uz delnas) - **LT** Apsauginės prištinės nuo mechaninių pavojo (pavojai delnams) - **SV** Skyddshandskar mot mekaniska risker (bedömnin av nivåer på handflatan) - **DA** Handsker mod mekaniske risici (niveauer opnået i håndfladen) - **FI** Mekaanisilta riskeiltä suojaavat käsinet (suosaustasot saatu kämmenosasta) - **NO** Hansker mot mekanisk risiko (nivåer oppnådd på håndflaten) - **A58** **FR** Résistance à l'abrasion (de 1 à 4) - **EN** Resistance to abrasion (from 1 to 4) - **ES** Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) - **IT** Beständigkeit gegen schuren (de 1 a 4) - **NL** Bestendigkeit gegen schuren (of 1 tot 4) - **DE** ABRASIONSFESTIGKEIT (von 1 bis 4) - **PL** Odporność na ścieranie (od 1 do 4) - **CS** Odolnost proti odření (až 4) - **SK** Odolnosť proti odřeniu (od 1 do 4) - **HU** Kopásállóság (1-tól 4-ig) - **RO** Rezistență la abraziune (de la 1 la 4) - **EL** Αντίσταση στη φθορά (από 1 έως 4) - **HR** Otpornost na abraziju (od 1 do 4) - **UK** Стійкість до стирання (від 1 до 4) - **RU** Устойчивость к истиранию (от 1 до 4) - **TR** Asınımaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar) - **ZH** 防止磨损 (1至4) - **SL** Odpornost proti abraziiji (od 1 do 4) - **ET** Hõõrdumiskindlus (1-4) - **LV** Nodilumizturiba (1 līdz 4) - **LT** Atspārums dilum (nuo 1 iki 4) - **SV** Nörringsbeständigkeit (från 1 till 4) - **DE** Abrasionsmodstand (fra 1 til 4) - **FI** Hankauksitestyyys (1-4) - **NO** Slitstrykte (de 1 til 4) - **AT** FR Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 4) - **EN** Resistance to cutting (from 1 to 5) - **ES** Resistencia al corte (de 1 a 5) - **IT** Resistenza alla taglio (da 1 a 5) - **NL** Snijbestendigheid (1 tot 5) - **DE** Schnittfestigkeit (von 1 bis 5) - **PL** Odporność na przecięcie (od 1 do 5) - **CS** Odolnost proti profižnímu šperlu (1 až 5) - **SK** Odolnosť proti prerezaniu (1 až 5) - **HU** Vágással szembeni ellenállás (1-től 5-ig) - **RO** Rezistență la tăiere (de la 1 la 5) - **EL** Avrogiή στη διάσηξη (από 1 έως 5) - **HR** Odpornost na vreznine (od 1 do 5) - **UK** Стійкість до порізування (від 1 до 5) - **RU** Устойчивость к порезам (от 1 до 5) - **TR** Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ye kadar) - **ZH** 防断裂性能 (1至5) - **SL** Otpornost na porezotine (från 1 till 5) - **ET** Lõikekindlus (1 kuni 5) - **LV** Pārāvuma pretestība (no 1 līdz 5) - **LT** Atspārums plēšimui (nuo 1 iki 5) - **SV** Skärhällfasthet (fra 1 til 5) - **DE** Skäremodstand (fra 1 til 5) - **FI** Viilonkestävyyss (1-5) - **NO** Kuttomistest ved kutting (fra 1 til 5) - **AT** FR Résistance à la déchirure (de 1 à 4) - **EN** Resistance to tear (from 1 to 4) - **ES** Resistencia al desgarro (de 1 a 4) - **IT** Resistenza allo strappo (da 1 a 4) - **NL** Perforatiebestendigheid (1 tot 4) - **DE** Reißfestigkeit (von 1 bis 4) - **PL** Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4) - **CS** Odolnost proti roztržení (1 až 4) - **SK** Odolnosť proti roztržení (od 1 do 4) - **HU** Szakításilárdás (1-tól 4-ig) - **RO** Rezistență la ruptura (από 1 έως 4) - **EL** Avriάσταση στην απόρχυση (από 1 έως 4) - **HR** Otpornost na vrežnju (od 1 do 4) - **UK** Стійкість до розриву (від 1 до 4) - **RU** Устойчивость к разрыву (от 1 до 4) - **TR** Yırtılma karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar) - **ZH** 防撕裂 (1至4) - **SL** Odpornost proti trjagnu (od 1 do 4) - **ET** Rebenemiskindlus (1-4) - **LV** Pārpēšanas pretestība (1 līdz 4) - **LT** Atspārums plēšimui (nuo 1 iki 4) - **SV** Rivhālfasthet (från 1 till 4) - **DE** Rivemotstand (fra 1 til 4) - **FI** Repāyskestävyyss (1-4) - **NO** Rivemotstand (fra 1 til 4) - **AT** FR Résistance à la perforation (de 1 à 4) - **EN** Resistance to puncture (de 1 a 4) - **ES** Resistencia a la perforación (de 1 a 4) - **IT** Resistenza alla perforazione (da 1 a 4) - **NL** Perforatiebestendigheid (1 tot 4) - **DE** Perforationswiderstand (1-4) - **PL** Odporność na przekluciu (od 1 do 4) - **CS** Odolnost proti propichnutiu (1 až 4) - **SK** Odolnosť proti preplchnutiu (1 až 4) - **HU** Átszúrás elleni védelem (1-től 4-ig) - **RO** Rezistență la perforare (1 la 4) - **EL** Avrogiή στη διάσηξη (από 1 έως 4) - **HR** Otpornost na vrtanje (od 1 do 4) - **UK** Стійкість до проколів (від 1 до 4) - **RU** Устойчивость к проколам (от 1 до 4) - **TR** Delinmeye karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar) - **ZH** 防刺穿性能 (1至4) - **SL** Odpornost proti trjagnu (od 1 do 4) - **ET** Torkekindlus (1 kuni 4) - **LV** Elektrošķīslārīdās pretestība (1 līdz 4) - **LT** Atspārums prakurudymui (nuo 1 iki 4) - **SV** Skydd mot penetration (1 till 4) - **DE** Perforierungsmodstand (fra 1 til 4) - **FI** Läpäisykestävyyss (1-4) - **NO** Stikkmodstand (fra 1 til 4) - **AT** J85 FR Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A til F) - **EN** Resistance to cutting by sharp objects (TDM EN ISO 13997) (from A to F) - **ES** Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F) - **IT** Resistenza a cutting by sharp objects (TDM EN ISO 13997) (de A a F) - **NL** Bestendigkeit gegen schneidende voorwerpen (TDM EN ISO 13997) (van A t/m F) - **DE** Schnittwidderstand (TDM EN ISO 13997) (von A bis F) - **PL** Odporność na przecielenie ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F) - **CS** Odolnost proti profilzinti ostrými predmetmi (TDM EN ISO 13997) (od A do F) - **SK** Odolnosť proti profilzinti ostrými predmetmi (TDM EN ISO 13997) (od A do F) - **HU** Átszúráselleni védelem (1-től 4-ig) - **RO** Rezistență la perforare (1 la 4) - **EL** Avrogiή στη διάσηξη (από 1 έως 4) - **HR** Otpornost na vrtanje (od 1 do 4) - **UK** Стійкість до проколів (від 1 до 4) - **RU** Устойчивость к проколам (от 1 до 4) - **TR** Delinmeye karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar) - **ZH** 防刺穿性能 (1至4) - **SL** Odpornost proti urezničnam, povzročenim z ostrimi predmetmi (TDM EN ISO 13997) (od A do F) - **ET** Vastupidavus plēšimui (nuo 1 iki 4) - **SV** Rivhālfasthet (från 1 till 4) - **DE** Rivemotstand (fra 1 til 4) - **FI** Repāyskestävyyss (1-4) - **NO** Motstand mot urteknat (1 till 4) - **AT** A57 FR Résistance à la déchirure (de 1 à 4) - **EN** Resistance to tear (from 1 to 4) - **ES** Resistencia al desgarro (de 1 a 4) - **IT** Resistenza al fredo convettivo (1 a 4) - **NL** Perforatiebestendigheid (1 tot 4) - **DE** Reißfestigkeit (von 1 bis 4) - **PL** Odporność na zrozdzieranie (od 1 do 4) - **CS** Odolnost proti kontaktnemu chladu (1 až 4) - **SK** Odolnosť proti kontaktnému chladu (1 až 4) - **HU** Konvektív hűvelgető (1-től 4-ig) - **RO** Rezistență la frig prin convecție (1 la 4) - **EL** Avrogiή στη διάσηξη (από 1 έως 4) - **HR** Otpornost na konvektívnu hladnoču (od 1 do 4) - **UK** Стійкість до конвективного холоду (від 1 до 4) - **RU** Устойчивость к конвективному холоду (от 1 до 4) - **TR** Konvektif soğuğa direnç (1'dan 4'e kadar) - **ZH** 防止对流冷 (1至4) - **SL** Odpornost proti konvekcijskemu mrazu (od 1 do 4) - **ET** Vastupidavus konvektiivkülmale (1-4) - **LV** Pretestība konvektīvam (1 līdz 4) - **LT** Atspārums konvekciānām šālīši (nuo 1 iki 4) - **SV** Motstand mot genomträrande kylala (1 till 4) - **DE** Modstand mot konvektionskulde (1 til 4) - **FI** J85 FR Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A til F) - **EN** Resistance to cutting by sharp objects (TDM EN ISO 13997) (from A to F) - **ES** Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F) - **IT** Resistenza a cutting by sharp objects (TDM EN ISO 13997) (de A a F) - **NL** Bestendigkeit gegen objekttagline (TDM EN ISO 13997) (da A til F) - **DE** Schnittwidderstand (TDM EN ISO 13997) (von A bis F) - **PL** Odporność na przecielenie ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F) - **CS** Odolnost proti profilzinti ostrými predmetmi (TDM EN ISO 13997) (Až F) - **SK** Odolnosť proti profilzinti ostrými predmetmi (TDM EN ISO 13997) (Až F) - **HU** Átszúráselleni védelem (1-től 4-ig) - **RO** Rezistență la perforare (1 la 4) - **EL** Avrogiή στη διάσηξη (από 1 έως 4) - **HR** Otpornost na vrtanje (od 1 do 4) - **UK** Стійкість до прорізування (від 1 до 4) - **RU** Устойчивость к порезам (от 1 до 4) - **TR** Keskinen keramik cisimlerle kesişimde karşılık direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye) - **ZH** 针对尖锐物切割 (TDM EN ISO 13997) (从A到F) - **SL** Odpornost proti urezničnam, povzročenim z ostrimi predmetmi (TDM EN ISO 13997) (od A do F) - **ET** Vastupidavus plēšimui (nuo 1 iki 4) - **SV** Motstand mot penetration (1 till 4) - **DE** Perforierungsmodstand (mod konvektionskulde) (1 til 4) - **FI** A57 FR Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A til F) - **EN** Resistance to cutting by sharp objects (TDM EN ISO 13997) (from A to F) - **ES** Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F) - **IT** Resistenza a cutting by sharp objects (TDM EN ISO 13997) (de A a F) - **NL** Bestendigkeit gegen objekttagline (TDM EN ISO 13997) (da A til F) - **DE** Schnittwidderstand (TDM EN ISO 13997) (von A bis F) - **PL** Odporność na przecielenie ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F) - **CS** Odolnost proti profilzinti ostrými predmetmi (TDM EN ISO 13997) (Až F) - **SK** Odolnosť proti profilzinti ostrými predmetmi (TDM EN ISO 13997) (Až F) - **HU** Átszúráselleni védelem (1-től 4-ig) - **RO** Rezistență la perforare (1 la





B11

ANSI-ISEA 105:2016 FR Protection de la main - EN Hand protection - ES Protección de la mano - PT Proteção da mão - IT Protezione della mano - NL Handbescherming - DE Handschutz - PL Ochrona rąk - CS Ochrana rukou - SK Ochrana rúk - HU Szabványok - RO Protecția mâinii - EL Προστασία των χεριών - HR Zaštita ruku - UK Захист для рук - RU Защита рук - TR El koruma - ZH 手部防护 - SL Zaščita rok - ET Käekaitse - LV Roku aizsardzība - LT Rankų apsauga - SV Handskydd - DA Beskyttelse af hænden - FI Käsien suojaus - NO Håndbeskyttelse - **B11 FR Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9) - **EN** Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9) - **ES** Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9) - **PT** Resistência ao corte por objetos cortantes (de A1 a A9) - **IT** Resistenza al taglio da parte di oggetti appuntiti (da A1 a A9) - **DE** Bestand tegen snijden door scherpe voorwerpen (van A1 t/m A9) - **PL** Odporność na przecięcie przez ostry przedmiot (od A1 do A9) - **CS** Odolnost vůči profíznutí ostrým předmětem (od A1 do A9) - **DE** Schnittfestigkeit durch scharfe Gegenstände (von A1 bis A9) - **PL** Odporność na przecięcie przez ostry przedmiot (od A1 do A9) - **CS** Odolnost proti prezeranju ostrým predmetom (A1 až A9) - **HU** Ellenáll az éles tárgyak általi vágásnak (A1-A9) - **RO** Rezistență la tăiere cu obiecte ascuțite (de la A1 la A9) - **EL** Αντοχή στην κοπή από αιχμηρά αντικείμενα (από A1 έως A9) - **HR** Otpornost na rezanje ostrim predmetima (od A1 do A9) - **UK** Стійкість до пошкодження гострими предметами (від A1 до A9) - **RU** Устойчивость к повреждению острыми предметами (от A1 до A9) - **TR** Keskin nesneler tarafından kesilmeye direncidir (A1'den A9'a) - **ZH** 耐尖锐物体切割 (从A1至A9) - **SL** Odpornost proti rezu z ostrimi predmeti (od A1 do A9) - **ET** Vastupidavus lõikamisele teravate esemeteega (A1 kuni A9) - **LV** Izturība pret sagriešanu ar aisiem priekšmetiem (no A1 līdz A9) - **LT** Atsparumas piovimui aštrais objektais (nuo A1 iki A9) - **SV** Motstånd mot skärning med skarpa föremål (från A1 till A9) - **DA** Modstandsdygtighed mod genhemsækring af skarpe genstande (fra A1 til A9) - **FI** Kestää teräviän esineiden aiheuttamat viilto ja leikkaukset (A1 - A9) - **NO** Motstand mot cutting av skarpa gjenstander (fra A1 til A9) -**

الحماية اليد بمقاييس القطع بالعناصر الحادة من A1 إلى B11 حماية اليد AR

PART 4

FR Marquage: Chaque produit est identifié par une étiquette (si possible). Celle-ci indique le type de protection offert ainsi que d'autres informations. (1) Identification du fabricant / (2) Identification de l'EPI / (3) Système de taille / (4) Indication de conformité selon les réglementations en vigueur (pictogrammes). / (5) pictogramme "I": Lire la notice d'instruction avant utilisation. / (6) le N° des normes auxquelles le produit est conforme (PART3) / (7) le numéro de lot, / Date de production / Période d'obsolétescence : (le cas échéant) / (8) Marquage Grande-Bretagne (le cas échéant) / **EN Marking:** Each product is identified by means of an interior label (if possible). This label indicates the type of protection afforded along with other information. (1) Identification of the manufacturer / (2) Identification of the PPE / (3) Size system / (4) The indication of compliance according to the regulations in force (symbols). / (5) pictogram "I": Read the instruction manual before use. / (6) the N° of the standards to which the product is compliant (PART3) / (7) the batch number, / Date of manufacturing / Obsolence period : (if applicable) / (8) Great Britain marking (if applicable) / **ES Marcación:** Todos los productos están identificados con una etiqueta (si es posible). La etiqueta indica el tipo de protección y demás información. (1) Identificación del fabricante / (2) Indicación del EPI / (3) Sistema de tallas / (4) Indicación de conformidad según las reglamentaciones vigentes (pictogramas). / (5) pictogramas "I": Leer la información de instrucciones antes del uso. / (6) el N.º de normas con las que cumple el producto (PART3) / (7) número de lote, / Fecha de fabricación / Período de obsolescencia : (si procede) / (8) Marca Reino Unido (si procede) / **IT Marcatura:** Ogni prodotto deve essere identificato con una etichetta (se possibile). Precisa il tipo di protezione garantito così come altre informazioni. (1) Identificazione del costruttore / (2) Identificazione di un DPI / (3) Sistema di taglie / (4) Indicazione di conformità secondo le normative vigenti (pictogrammi). / (5) pictogrammi "I": Leggere le istruzioni d'uso prima di ogni utilizzo. / (6) n° delle norme alle quali il prodotto è conforme (PART3) / (7) il numero di lotto, / Anno di fabbricazione / Período di obsolescencia : (se applicabile) / (8) Marcatura della Gran Bretagna (se applicabile) / **PT Marcado:** Cada produto é identificado com uma etiqueta (se possível). Esta etiqueta indica o tipo de proteção proporcionado, bem como outras informações. (1) Identificação do fabricante / (2) Identificação do E.P.I. / (3) Sistema de tamanhos / (4) A indicação de conformidade de acordo com os regulamentos em vigor (símbolos). / (5) pictogramas "I": Ler as instruções antes da utilização. / (6) O n.º de normas com as quais o produto está em conformidade (PART3) / (7) o número de lote, / Data de fabrico / Período de utilização: (se aplicável) / (8) Marcação da Grã-Bretanha (se aplicável) / **NL Markering:** Elk product is herkenbaar door middel van een etiket (indien mogelijk). Het etiket vermeldt het beschermingstype in andere informatie. (1) Identificatieetiket van de fabrikant / (2) Identificatie van het PBM / (3) Maatsysteem / (4) Compliance-indicatie in overeenstemming met de geldende regels (pictogrammen). / (5) pictogrammen "I": Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. / (6) de nummer da norma com a qual o produto está em conformidade e (PART3) / (7) het partijnummer, / Productjaar / Vervanging: (Zie) / (8) Markering voor Groot-Brittannië (Zie) / **DE Kennzeichnung:** Jedes Produkt ist (soweit möglich) durch ein Etikett gekennzeichnet. Auf diesem Etikett befinden sich Angaben zum Schutzniveau sowie weitere Informationen. (1) Herstellerkennzeichen / (2) Identifikation der PSA / (3) Größentabelle / (4) Der Hinweis auf die Konformität gemäß den geltenden Vorschriften (Symbole). / (5) pictogramme "I": Vor der Verwendung Gebrauchsanleitung lesen. / (6) het nummer van de normen waaraan het product voldeed (PART3) / (7) die Los-Nr., / Herstellungsdatum / Haltbarkeitszeitraum: (falls vorhanden) / (8) Markierung Großbritannien (falls vorhanden) / **PL Oznakowanie:** Każdy produkt jest oznaczony metką (w miarę możliwości). Wskazuje ona rodzaj ochrony i inną informację. (1) Oznakowanie producenta / (2) Oznakowanie ŚOI / (3) System miar / (4) Oznaczenie zgodności według obowiązujących przepisów (piktogramy). / (5) pictogramy "I": Przed przytapieniem do użyczkowania należy zapoznać się z instrukcją. / (6) numer norm, z którymi produkt jest zgodny (PART3) / (7) numer partii, / Rok produkcji / Okres stosowania: (jeżeli dotyczy) / (8) Oznakowanie Zjednoczonego Królestwo (jeżeli dotyczy) / **CS Značení:** Každý produkt je opatřen štítkem (je-li to možné). Na něm je uveden typ poskytované ochrany a také další informace. (1) Identifikace výrobce / (2) Identifikace OOPP / (3) Systém velikosti / (4) Údaj o shode podél plátných nařízení (piktogramy). / (5) pictogramy "I": Před použitím si přečtěte návod k údržbě. / (6) šípka označující směr použití (PART3) / (7) č. sérije, / Datum výroby / Životnost: (pokud touto situaci neplatí) / (8) Označení Velké Británie (pokud tato situace nastane) / **SK Označenie:** Každý z produktovej disponuje identifikačným štítkom (podľa možnosti), ktorý označuje typ ochrany a obsahuje aj iné informačné údaje. (1) Identifikácia výrobcu / (2) Identifikácia OOPP / (3) Systém veľkosti / (4) Údaj o zhode podľa plátnych nařízení (piktogramy). / (5) pictogramy "I": Pred použitím si prečítajte návod na použitie. / (6) č. normy, v súlade s ktorou boli výrobky vyrobené (PART3) / (7) č. sérije, / Dátum výroby / Doba používania: (podľa situácie) / (8) Označenie Veľkej Británie (na podla situácie) / **HU Jeglőlések:** minden termék rendelkezik azonosítókével (lehetőség szerint), amely jelzi a védelmezőt és egyéb tájékoztatókat is tartalmaz. (1) A gyártó ismertetője / (2) Az EVE azonosítása / (3) Mérjetlőlés / (4) A megfelelőség jelzése a hatályos előírások szerint (piktogramok). / (5) pictogramok "I": Használálat előtt olvassa el a használati utasításokat. / (6) szabvány száma, amelynek az eszköz megfelel (PART3) / (7) tételek szám, / Gyártási dátum / Elévülési periódus: (szükség esetén). / (8) Nagy-Britannia jelölése (szükség esetén) / **RO Marcaj:** Fiecare produs este identificat printr-o etichetă (dacă este posibil). Aceasta indică tipul de protecție oferit, precum și alte informații. (1) Identificarea fabricantului / (2) Identificarea EIP / (3) Sistem de mărimi / (4) Indicația de conformitate conform reglementărilor în vigoare (pictograme). / (5) pictogramale "I": Cititi instrucțiunile înainte de utilizare. / (6) numărul standardului caruia i se conformată produsul (PART3) / (7) număr lot, / Data primei utilizări / Perioada de utilizare: (dacă este cazul) / (8) Marcaj Marea Britanie (dacă este cazul) / **EL Σημάνση:** Κάθε προϊόν ταυτοποιείται από μια ετικέτα (εφόσον δυνατό). Αυτή περιέχει την προσφέρομενή τύπου προστασίας καθώς και άλλες πληροφορίες. (1) Διακριτικό αναγνώρισης του κατασκευατή / (2) Αναγνώριση του Μ.Α.Π. / (3) Σύστημα μεγέθους / (4) Η ένδειξη συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς (εικονογράμματα). / (5) εικονογράμματα "I": Διαβάστε το ρύπανθο σύντομα από τη χρήση. / (6) ορθότητας του προτότυπου με το οποίο το προϊόν συμμόρφωσε και (PART3) / (7) ο φρέμας παρτίδας, / Ημερομηνία παραπλανίου : (κατά περίπτωση) / (8) Σήμανση στη Μεγάλη Βρετανία (κατά περίπτωση) / **HR Oznaka:** Svaki proizvod je označen sa etiketom (ako je moguće).. Na njih su navedene vrsta zaštite i druge informacije. (1) Identifikacija proizvodnja / (2) Identifikacija OZO / (3) Sustav veličina / (4) Naznaka sukladnosti u skladu s važećim propisima (simboli). / (5) pictogrami "I": Prije uporabe pročitati upute. / (6) broj norme s kojim je proizvod u skladu (PART3) / (7) broj lota, / Datum proizvodnje / Rok trajanja : (ako je primjenjivo) / **UK Markevaniya:** Кожен продукт ідентифікується міткою (якщо це можливо). Вона вказує на тип запропонованого захисту та іншу інформацію. (1) Маркування виробника / (2) Визначення засобу індивідуального захисту / (3) Розмірна система / (4) Відмітка щодо відповідності згідно з діючими нормами (піктограми). / (5) піктограми "I": Читайте інструкцію перед використанням. / (6) Номер стандарту, який відповідає вироб (PART3) / (7) Номер партії, / Дата виробництва / Термін придатності: (якщо застосовне) / (8) Маркування «Велика Британія» (якщо застосовне) / **RU Маркировка:** Каждое изделие идентифицируется по этикетке (если возможно), на которой помимо прочей информации указывается тип обеспечиваемой защиты. (1) Маркировка изготовителя / (2) Идентификация СИЗ / (3) Размерная система / (4) Индикация соответствия действующим законодательным нормам (символы). / (5) пиктограммы "I": Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. / (6) номер стандарта, требованиям которого отвечает продукт (PART3) / (7) номер партии, / Дата использования / Период износа: (в соответствии с ситуацией) / (8) Маркировка Великобритания (в соответствии с ситуацией) / **TR Markalaması:** Her öğe bir etiket ile tanımlanır (münküse). Bu etikette koruma tipinin yanı sıra diğer bilgiler de yer alır. (1) Üretici tanımlaması / (2) KKE'nin tanımlaması / (3) Ölçü sistemi / (4) Yürürlükteki düzenlemelere göre uygunluk göstergesi (resimli simgeler). / (5) pictogramlar "I": Kullanım öncesi kullanımlık kartıçığını okuyun. / (6) Ürünün uygun olduğu normun numarası (PART3) / (7) Parti numarası, / Üretim tarihi / Eskime süresi : (varsayı) / (8) Büyük Britanya işaretleri (varsayı) / **AR العلامات:** يتم تحديد كل عنصر وتعريفه من خلال الملصق (إن أمكن). وتشير هذه الملصقات إلى نوع الحماية التي يوفرها الجهاز، إضافة إلى معلومات أخرى. (1) تحديد الجهة المصنعة / (2) التعرف على الجهة المصنعة / (3) نظام الحماية الشخصية / (4) الإشارة إلى الأمثل والفقا للوائح السارية (الرموز). / (5) الرسم التخطيطي "I": يرجى قراءة دليل التعليمات قبل الاستخدام / (6) أرقام المعايير التي تتعلق بها المنتجات (7) / (7) رقم الدفعه / تاريخ الإنتاج / تاريخ الانتهاء: (إن وجد) / (8) علامة بريطانيا العظمى (إن وجد) /



PART 2

EN511 : Protective gloves against cold (A60) Resistance to convective cold (from 1 to 4)

A60	Intense activity: (1)	Moderate activity : (2)	Light activity : (3)
1	-10°C ≤ T < 0°C		
2	-30°C < T	0°C ≤ T < 10°C	
3		-15°C < T	5°C < T
4		-30°C < T	-10°C < T

EN407 :

PERFORMANCE LEVEL (1)	E01 (2)
1	100°C - 15s
2	250°C - 15s

TR:İtlahtıcı firma : Delta Plus Personnel Giyim ve İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. Çobançeşme Mahallesi, Sanayi Caddesi No:58/A-B, Yenibosna, Bahçelievler/ İstanbul – Türkiye. Tel : +90 212 503 39 94

EAC 023 ДСТУ EN388:2017
RU: Importado e distribuído por: Delta Plus Brasil – CNPJ:08.025.426/0001-01
Rua Barão do Piraí, 111 Vila Lucia São Paulo SP 03145-010 – SAC: +5511-3103 1000 delta-plusbrasil.com.br – sac@delta-plusbrasil.com.br

CA №: CA N O numero do CA

ARGENTINA: Importador en Argentina: ESLINGAR S.A. - Monroe 1295 (1878) Quilmes – Prov. Bs. As. - ARGENTINA –

Para más información visite: www.deltaplus.com.ar



This product meets the essential requirements of the Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB.

Module B: Approved Body 0321 SATRA Technology Centre Ltd, - Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire – NN16 8SD UK

Module B: Approved Body 0120 - SGS United Kingdom Limited - Rossmore Business Park - Ellesmere Port, Cheshire CH65 3EN UK

Importer: Delta Plus UK - Premier Way - Blackburn - BB1 2JU -

The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.co.uk in the data of the product.

Any reference to regulations in this document is meant to be made in reference to the UK law as far as the personal protective equipment is assessed to UKCA Conformity Assessment.